Medelpads Räddningstjänstförbund

PROTOKOLL BRANDPLATSUNDERSÖKNING

Datum: 2021-11-19

Diarienummer: 2021-000649

Olycksutredare:
Thomas Hansson
070-336 82 96
thomas.hansson@sundsvall.se

Datum för platsundersökning:	2021-11-18
Tid för platsundersökning:	13-14:30
Adress:	[redacted]
Förhållanden på platsen:	Räddningsinsatsen håller på att avslutas

Brand i restaurangkök spreds till ventilation

Taktisk information

Händelsedatum:	2021-11-18
Tid för första larmsamtal	11:50
Tid för första enhet på plats	11:57
Händelserapport nummer:	G2021.132096
Fastighetsbeteckning:	[redacted]

Åkte ut för platsundersökning under pågående räddningsinsats. Informationen vi då hade var att det brann i restaurangen [redacted] och att branden hade spridits till ventilation. Väl framme på plats kunde vi konstatera att räddningsinsatsen höll på att avslutas då branden var släckt.

Beskrivning av byggnaden och dess omgivning

Utvändigt

Äldre byggnad uppförd 1887. Sammanbyggd i ett kvarter med andra gamla byggnader. Större delen av bottenvåningen består av restaurang [redacted] där branden uppstod i köket. Oklar verksamhet på våning 2, kan vara bostäder.
Byggnaden är uppförd i sten/betong med falsat plåttak.

Invändigt

Mindre restaurang med plats för 43 sittande gäster fördelat på två rum.

Köket är inte avskilt från restaurangen. Till höger i bilden ovan syns kolgrillen där branden startade.

Brand- och rökskador

Brand uppstod i ventilationen ovan kolgrillen. Ventilationen går ut genom väggen i köket och löper sedan upp längs fasaden som visas på bilden ovan. Branden spreds i hela ventilationen och vid räddningstjänstens framkomst var det kraftig rökutveckling och brand uppe i huven längst upp på ventilationen.

Byggnaden är som nämnts tidigare uppförd i sten/betong och fasaden är obrännbar. Detta gjorde att ingen brand spreds in i själva byggnaden.

Inne i restaurangen blev det däremot rökigt.

Personal på plats försökte själva släcka branden och använde båden pulver, skum och kolsyresläckare.

Bedömning av brandorsak

Primärt brandområde är i ventilationen ovan kolgrillen. Värmekällan är glöd eller eld från kolet och det som först antändes var fett i ventilationen.

Enligt personal på plats sotas ventilationen varannan månad. Vid brandtillfället var det ca en månad sedan detta utfördes. Brandorsaken är att ventilationen inte var tillräckligt rengjord. Verksamheten bör se över rutinerna för detta och göra rent / sota oftare.

Behov av vidare utredning

I det här fallet framstod händelsen som mer omfattande än vad den visade sig vara. Den grundläggande olycksundersökningen i händelserapporten bedöms som tillräcklig för att uppfylla LSO 3 kap. 10 §.