

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i villafastighet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Hasse Wikberg, Räddningstjänsten.

BRANDEN

På torsdagen larmades räddningstjänsten om villabrand.

Fastigheten, enplansvilla med oinredd vind. Vid tiden för branden pågick ett kraftigt åskväder. En äldre dam boende ca 200 m från brandplatsen vaknade av åskan. Hon är mycket rädd för åskan och gick därför ner och satte sig i sin bil i garaget. Hon tycker det är otäckt att vara instängd i garaget varför hon kör ut bilen på gårdsplanen och sitter kvar i bilen. Ungefär kl 04.15 ser hon efter några kraftiga åskblixtar att något hänt vid den aktuella fastigheten. Hon ser att det brinner. Hennes telefon är utslagen och är allt för skärrad, närmast paralyserad och kommer sig inte för att vidta någon åtgärd.

En timma senare kontaktar en man boende ca 1 km från platsen, SOS Alarm och meddelar att det ser ut som det brinner. Han kan från sitt fönster inte se vad, eftersom det är berg emellan. SOS larmar chef i beredskap om undersökning och ber den larmande se efter närmare. På väg till adressen får rch meddelande om branden och larm dras.

Vid framkomst är villan helt övertänd och taket är genombrutet. Endast släckning från utsidan var möjlig och ingenting av värde stod att rädda. Fastigheten var för tillfället obebodd. Familjen hade lämnat fastigheten på söndagen.

UNDERSÖKNINGEN

På västra gaveln, var utvändigt el-anläggningens huvudcentral placerad. Elförsörjning sker via jordkabel. Serviceapparat i kabelskåp uppvisade att samtliga säkringar löst. Ingen annan byggnad ansluten till samma kabelskåp uppvisade några skador.

Vid undersökning av huvudcentralskåpet kunde konstateras att huvudströmbrytaren låg, som en smält klump, lös i skåpet. Brandskador i övrigt var invändiga elbrandskador och hade inte orsakats av brand utifrån.

Polisen utförde ej någon teknisk undersökning.

SLUTSATS

Det kan anses klarlagt att branden orsakats av åsknedslag direkt i byggnadens elanläggning.