

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

UPPDRAGSGIVARE:

Polismyndigheten i aktuellt län.

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN:

Brand i sommarstuga.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD:

19xx-xx-xx klockan 10.15-13.30 av kriminalinspektörerna JJ och GG samt brandingenjören Ulf Erlandsson.

UTGÅNGSLÄGE:

Brandplatsen är avspärrad.

UNDERSÖKNINGEN:

Allmän beskrivning av sommarstugan: Sommarstugan är friliggande och uppförd i ett plan samt ligger i längdriktningen norr-söder. Den är uppförd på en träregelstomme och står på plintar. Ytterväggarna består av utanpåliggande panel och liggande plank på insidan. Mellanväggen består av en pappvägg. Golvet har en regelkonstruktion med ovanpåliggande trägolv. Mellan reglarna finns kutterspån som isolering. Taket är ett sadeltak med utanpåliggande korrugerad plåt. Trossbotten mellan tak och boutrymmet var isolerad med sågspån.

UPPLYSNINGAR:

Vid samtal med ägaren MM uppgav han att han och hans fru var i sommarstugan på dagen. De hade eldat i kaminen och lämnade ej sommarstugan förrän det var släckt i kaminen, klockan var då ca 18.00. Stugan saknar elektricitet.

SLUTSATS:

Brandbilden visar att branden har varit mest intensiv i det sydvästra hörnet i anslutning till vedkaminens placering. P g a att detta område är starkt brandskadat eller förintat kan brandorsaken inte med säkerhet fastställas.

Med ledning av de låga brandskadorna på kamin och i golv kan en möjlig brandorsak vara att en gnista från kaminens draglucka antänt brännbart material som legat på eller i golvet.

[För foton, se original]