

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i stall / verkstadsbyggnad.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Åke Bergström, Räddningstjänsten.

## **UPPLYSNINGAR OM BRANDEN**

Räddningstjänsten i Sundsvall larmades kl 22.48 om brand. Utryckningsstyrkan bestod av 10 man. Vid framkomsten konstaterades att gårdsfolket var i färd med att släcka den uppkomna branden. Räddningstjänsten övertog släckningsarbetet och bröt upp vägar och golv. Branden släcktes av efterhand med vatten. Branden upptäcktes av en anställd på gården. Han uppmärksammade ägaren som omedelbart påbörjade släckinsats med pulversläckare. Släckinsatsen lyckades väl, men Selen ådrog sig en mindre brännskada på handen under släckningsarbetet.

Ett flertal hus, ladugård, bostadshus mm är placerade nära varandra, varför en utvecklad brand kunde ha fått mycket allvarliga konsekvenser.

Tack vare tur och rådigt ingripande från gårdsfolket och en snabb insats från räddningstjänsten kunde en storbrand förhindras.

## **UNDERSÖKNING**

Vid undersökningen konstaterades att branden hade börjat i bjälklaget ovanför oljepannan till spannmålstorken.

## **SLUTSATS**

Branden hade uppkommit genom att isoleringen runt rökröret hade glidit ner så att rökröret saknade isolering på ca:5 cm under plåttaket. Damm hade då samlats på isoleringen mot det bara rökröret och upphettats till glöd. Vibrationer eller vinddrag medförde att glöden ramlade ner till underliggande bjälklag med brand som följd.

## **SPRIDNINGSRISK**

Risk för brandspridning och faktisk brandspridning till hela huset och till närliggande bebyggelse förelåg.