

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i dragskåp.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Bertil Nilsson, brandinspektör vid räddningstjänsten.

HÄNDELSE

X Brandförsvaret larmades 19xx-xx-xx, klockan 10.01 till ett automatiskt brandlarm till xxxxxx i X-stad. Vid framkomst konstaterades det att det brann på ett laboratorium på plan fyra. Branden var släckt av personal när brandförsvaret kom på plats.


SLUTSATS

Det rådiga ingripandet av personalen på plats gjorde att branden blev begränsad. xxxxxx utredning visar att det tog lång tid för brandförsvaret att nå brandplatsen efter det att man anlät till anläggningen. Anledningen till detta är att brandförsvaret

1. Beger sig till c-apparaten i entré E om inget annat anges.
2. Byggnaden är i fem plan med fem olika entréer och mycket svår orienterad.
3. Larminformationen bristfällig.

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER

- * Brandförvarstablåer installeras i varje entré.
- * Enhetlig märkning av plan i samtliga våningar.
- * Förbättrad larmorganisation mellan brandförsvaret och xxxxxx upprättas.
- * Uppdaterade insatsplan.



Platsen där branden startade.