

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i adventsljusstake.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Brandingenjör Björn Totting.

## **HÄNDELSEFÖRLOPP**

### **Omfattning vid ankomst**

Vid brandkårens ankomst till brandplatsen kl 12:21 konstaterades följande: Rökfylld lägenhet. Brandvarnare utlöst i lägenheten.

### **Räddningstjänstens åtgärder**

Lägenhetsdörren som var av säkerhetstyp med dubbla lås forcerades. Brandhärd i adventsljusstake på köksbord kontrollerades. Lägenheten rökventilerades.

### **Brandförlopp**

Brand hade uppstått i en adventsljusstake av trä, vilken förkolnat. Brandspridning till bordsskiva av trä. Stearin hade flutit ut på ca 1/2 kvm. Branden hade tursamt självslocknat.

### **Skadeomfattning**

Ljustake och delar av bordsskivan hade förkolnat. Lägenheten rökfylld.

### **Spridningsrisker**

Ingen risk för brandspridning tack vare att branden självslocknat. Se bifogat brandriskutlåtande.

## **UNDERSÖKNING**

Undersökning utfördes i direkt anslutning till branden xx-xx-xx av undertecknad.

### **Platsbeskrivning**

Lägenhet i brandsäker byggnad på 5:e våningen.

### **Primärbrand**

Adventsljustake på köksbord.

### **Brandorsak**

Glömt levande ljus.

## **SAMMANFATTNING - ERFARENHETER**

Glömd adventsljusstake orsakade brand i ljusstake och köksbord. Nyligen installerad brandvarnare i lägenheten utlöste och uppmärksammade granne om branden. Svårforcerad lägenhetsdörr. Brandvarnare är bra!!!