

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i industrihotell.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Åke Bergström, Räddningstjänsten, AA, Polisen.

## **UPPLYSNINGAR OM BRANDEN**

Räddningstjänsten i X-stad larmades kl 23:07:00 om brand. Larmet inkom till räddningstjänsten, som telefonlarm 112.

Utryckningsstyrkan bestod av 9 man. Räddningsledare var NN. Vid framkomsten till skadeplatsen konstaterade räddningstjänsten brand innanför ytterdörren. Personen som hade larmat visade på branden som hade självslocknat. Lokalen är skyddad med stöldlarm, typ rörelsedetektorer. Det var en sådan detektor som utlöste larmet, när ägaren kom till brandplatsen kunde han konstatera brand som hade självslocknat. Han larmade räddningstjänsten. Lokalen var dock rökfylld.

## **BESKRIVNING AV BYGGNADEN**

Byggnaden är ett industrihotell med flera hyresgäster. Byggnaden är uppförd med två våningsplan och klassas som en Br 2 byggnad.

## **UNDERSÖKNING**

Vid undersökningen konstaterades att branden hade börjat innanför ytterdörren. Tydliga spår efter brandfarliga varor konstaterades. Branden var anlagd genom att någon hade hållt brandfarlig vätska genom brevinkastet och antänt vätskan.

## **SPRIDNINGSRISK**

Risk för rökspridning och faktisk rökspridning till hela industrilägenheten förelåg. Branden hade självslocknat.

## **SLUTSATS**

Branden hade uppkommit genom anlagd brand.