

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brandtillbud i laddare till städmaskin, torsdag xx-xx-xx. Larmet kom som automatiskt brandlarm kl. 19.44.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandingenjör Ulf Erlandsson, Räddningsverket, på plats fredagen den xx-xx-xx, ca kl. 09.00-10.00.

HÄNDELSEN

Det automatiska brandlarmet i Centrumbyggnaden på X utlöste kl. 19.44. Anläggningen innehåller en xxxxxx- och en xxxxxx-butik samt ett flertal andra mindre affärer och försäljningsställen. Affärerna hade stängt för kvällen och städning pågick när det automatiska brandlarmet utlöste. Kvarvarande personal upptäckte snart att larmet kom från xxxxxvaruhusets lager. Det rök från sladden till laddningsaggregatet till en golvstädningssmaskin som stod på laddning på lagret. När man bröt strömmen upphörde det att ryka.

UNDERSÖKNINGEN

När jag besökte varuhuset på förmiddagen nästa dag kunde butiksföreståndaren och hans personal inte återfinna laddaren. Enligt uppgift hade någon kastat ut den på gården men där fanns den inte. Städmaskinen var helt oskadad, det fanns inga tecken av värme eller rök på den. Personalen visade var den brukade stå ansluten till ett vanligt jordat väggurtag under laddningsfasen. Omgivningen var minst sagt lättantändlig, se foton. Städmaskinen är av märke X (identifierat märke) med nr. xxxxxxxx. Den är tillverkad i xxxxxx, xxxxxx. Generalagent och serviceföretag är företaget X. Maskinen drivs på 24 Volt och har två 12 Volts batterier. Strömförbrukning max 10 Ampere.

ÅTGÄRD

Senare samma dag ringde jag till företaget X och återgav händelsen. De hade aldrig hört talas om att det kunde bli rökutveckling från laddaren, däremot hade det visst varit något tillbud med en sladd någon gång... De skulle ta kontakt med företaget X i X-stad och följa upp händelsen för att få erfarenheter så mannen jag pratade med.