

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i villa.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Tommy Krantz, brandförsvaret.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Den xx-xx-xx kl 22.22 inkommer larm om brand i villa på X-vägen. Vid brandförsvarets framkomst var villan redan övertänd och branden hade redan brutit igenom taket i fastigheten. På grund av rasrisken så fick släckstyrkan primärt inrikta sig på utvändig släckning. I ett senare skede påträffades en äldre man liggande på golvet i vardagsrummet.

BYGGNADEN

Fastigheten består av ett plan med källare och är uppförd i sten.

Villan är

på 3 rum och kök och med en planyta av ca 90 kvm.

BRANDFÖRLOPPET

Fönstret till brandrummet uppvisar en kraftig tjäravlagring vilket tyder på

att brandförloppet till en början varit långsamt. Rökgaserna har under denna fas läckt upp och ansamlas på vinden där senare en kraftig övertändning skedde. Vid övertändningen så trycktes gavelspetsen på den östra fasaden ut på tomten.

UNDERSÖKNINGEN

Brandskadorna visar att primärbrandområdet kan fastställas till sovrummet i villan. Brandorsaken kan ej med säkerhet fastställas. Enligt polisens tekniker så kan elanläggningen uteslutas som brandstiftare den verkar ha fungerat som den ska. Den omkomne var storrökare och det kan inte uteslutas som en trolig orsak till branden. Enligt polisen kommer den fortsatta utredningen att visa på om mannen var död redan innan branden bröt ut.

SLUTSATS

Brandorsak kan ej fastställas på grund av skadorna på fastigheten är så pass omfattande på grund av övertändningen att en fullständig undersökning ej är fullt genomförbar. Det troliga är dock att mannen legat och sänggrökt och vaknat och i röken förrirat sig in i vardagsrummet där han omkommit.