

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst

Vid brandkårens ankomst till brandplatsen kl 02:47 konstaterades följande: Kraftig brand i storgarage. Brand på 2 platser. Kraftig rökutveckling.

Räddningstjänstens åtgärder

Långvarig rökdykarinsats med flera rökdykargrupper.
Brandgasventilation. Igångsättning av restvärde.

Brandförlopp

Brand hade anlagts i minst 2 personbilar. Branden spreds till intillstående fordon och hela garaget rökfylldes.

Skadeomfattning

7 bilar brandskadades och ett 50-tal röskadades.

Spridningsrisker

Risk för brandspridning till flera fordon. Risk för kraftiga röskador på fordonen i garaget.

UNDERSÖKNING

Platsbeskrivning

Friliggande underjordiskt storgarage med öppna fönsterpartier längs en vägg.

Primärbrand

2 primärbränder i fordon placerade på olika platser i garaget.

Brandorsak

Anlagda bränder.

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Kraftig brand i delvis öppet parkeringshus. Anlagda bränder i flera bilar på minst 2 platser oberoende av varandra. Drygt 50-talet bilar röskadades. 7 bilar brandskadades.

Det är känt att explosioner kan inträffa av olika skäl i samband med bilbränder. T ex kan kofångare, bakluckedämpare, krockkuddar mm explodera och utgöra en risk för släckpersonalen. Vid denna brand hade ett hål sprängts i golvet i en bils bagageutrymme. Under bilen hittades ett motsvarande runt halvklot, vilket var ett halvt bouleklot av metall. Resterande klot låg i bagageutrymmet. Klotet hade upphettats av branden och exploderat och med stor kraft trängt igenom bilgolvet.