

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i säng orsakad av värmemadrass märke X (identifierat märke). Händelsen inträffade den xx-xx-xx med upptäckt ca klockan 20.00 i X-stad.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Undersökning på plats av brandutredare har ej gjorts. Hela denna rapport bygger på telefonuppgifter och skriftlig dokumentation av den drabbade NN.

HÄNDELSEN

Se bifogat brev från NN.

UNDERSÖKNINGEN

Enligt bild 4 framgår följande text på värmefilt: "Elektrisk värmefilt. 220 V, 54 W, ART.xxx, märke X. Läs anvisningarna omsorgsfullt. Används plan utan veck. Stick ej in nålar. Får ej användas i fuktigt tillstånd. Får ej kemtvättas. Får endast användas som underfilt. Får ej tvättas." Eventuellt kan det funnits mera text som ej framgår av bilden.

ÅTGÄRDER

Telefonsamtal med nuvarande generalagenten för denna typ av värmefiltar, företaget X. Jag talade med XX, han har tidigare hjälpt mig med information om värmedynor och -filtar. Enligt honom har nyare (ett par år) värmefiltar ett skydd som kallas ELECTROBLOC som utlöser om värmetrådena kommer i kontakt med varandra. Jag fick inte helt klart för mig hur det fungerar... På företaget X är man medveten om att det inträffar en hel del brandtillbud med värmefiltar men menar att det oftast beror på felaktig användning. Vi diskuterade någon sorts informationskampanj där Räddningsverket och Elsäkerhetsverket går ut och informerar vårdinrättningar och hemtjänstpersonal om farorna med äldre värmefiltar som saknar skydd mot skador. Undertecknad kommer att leta igenom tidigare brandutredningsrapporter för att finna bättre faktaunderlag och tillstålla detta till XX vid företaget X så att vi tillsammans kan utarbeta en strategi för att undvika allvarliga olyckor i framtiden.