

## HÄNDELSEFÖRLOPP

### Omfattning vid ankomst

Vid brandkårens ankomst till brandplatsen kl 23:57 konstaterades följande: Villan är rökfylld. En man står i fönstret på 2a våningen och påkallar hjälp. Brand äger rum i villans källare.

### Räddningstjänstens åtgärder

Mannen räddas ner till marken via utskjutsstege. Rökdykare skickas in i källaren där de släcker en mindre brand i trämaterial som staplats mot källarväggen. Villan brandgasventileras.

### Brandförlopp

Branden hade startat i diverse trämaterial i ett hörn av källaren. Branden släcktes på denna plats och spreds ej vidare. Villan hade hunnit rökfyllas.

### Skadeomfattning

Brandskadorna begränsades till primärbranden i trämaterial. Rökskador i hela villan. Mannen, som var ensam i villan, hade stängt dörren till det rum på andra våningen, varifrån han räddades och hade ej skadats av röken.

### Spridningsrisker

Risk för såväl brand- som rökspridning samt för människors liv och hälsa förelåg. Se bifogat brandriskutlåtande.

## UNDERSÖKNING

### Platsbeskrivning

Friliggande 2-våningsvilla med källare.

### Primärbrand

Primärbrandområdet utgjordes av ena hörnet i ett källarutrymme i anslutning till pannrummet. Brandhärden bestod av diverse brädor och brännbart material staplat i hörnet.

### Brandorsak

Någon naturlig brandorsak kunde ej finnas. Tecken tyder på att branden anlagts.

## SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Brand hade uppstått i brännbart material längs med en källarvägg i hörnet av ett källaren. På golvet fanns rester av en dieseldoflande brandfarlig vätska, vilket också hittades i en dunk och i en Pet-fNågon naturlig orsak till brandens uppkomst kunde ej konstateras. Tecken talar för att branden anlagts i källaren.