

INLEDNING

Polisen deltog ej i utvärderingen.

FÖRLOPP

Upptäckt samt personalens agerande

Grannar såg att blixten slog ned i ett uthus och ringde 112.

Räddningstjänstens agerande

Vid brandförsvarets ankomst hade branden delvis slocknat men det fanns glöder i en av takstolarna. Släcktes med vatten.

UNDERSÖKNING

Byggnad/Objekt

Uthuset är ett fd. brygghus (tvättstuga) om cirka 20 kvm som numera användes till förråd och är beläget ungefär 25 meter från bostadshuset vilket är en två vånings villa med vind och källare. Uppfört någon gång på 1920-talet. Båda byggnaderna är uppförda med putsad tegel och träbjälklag. Brandteknisk klass saknas. Elektriciteten i brygghuset kommer från en markkabel via bostadshuset.

Brandorsak

Blixtnedslag i brygghuset.

Spridning och skador

Blixten följde elkabeln från förrådet till bostadshuset vars elanläggning blev förstörd (se bilder). Alla eluttag på den fas som var kopplad till uthuset blev förstörda i bostadshuset. Inga nämnvärda skador på brygghuset.

SLUTSATSER - ERFARENHETER

Skador på elledningar och elektrisk utrustning vid blixtnedslag är vanligt.

ÅTGÄRDER

Ett enkelt sätt att skydda elektrisk utrustning från skador vid åskväder kan vara att dra ut kontakten från eluttaget.

