

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Automatlarm möbelvaruhuset X, brand i lampa.

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Brandutredare Per Ahlberg direkt i anslutning till insatsen och SKL har undersökt lampan vid ett senare tillfälle.

HÄNDELSEN

Stort larm automatlarm, bilarna 1, 2, 3 och 4 åker mot adressen. Vid framkomsten möter en väktare upp som talar om att en lampa brunnit på plan två och han har släckt branden. Undertecknad och insatsledaren går till plan två för att undersöka brandplatsen. Rökluckor öppnas för att ventiler ut röken som finns kvar i varuhuset.

UNDERSÖKNINGEN

Varuhuset är beläget i ett stort varuhuskomplex som heter Z och allt är automatlarmat och delvis sprinklat. Tack vare automatlarmet fick vi en tidig indikation av branden och att den väktare som fanns i lokalerna för rondering, kunde skadorna minimeras, väktaren handlade helt rätt i sitt agerande. Lampan som brunnit är en dubbel spotlight och var uppmonterad i en sängkammarmiljö, plast från lampans konstruktion har brunnit och droppat ner på en matta och sängkastet under den, tydliga brännmärken syns på dessa. Undertecknad tog med sig lamparmaturen och lämnade den till SKL för undersökning. Vidare kontaktade jag säkerhetsansvarig på varuhuset för att stoppa försäljningen av produkten tills svar från SKL kommit. Lampan har varumärket X (identifierat märke) spotlight.

SLUTSATS

Fel i lampan har orsakat branden.

ERFARENHETER

Hade inte automatlarmet funnits har vi haft en mycket större skada inne i varuhuset då mycket brännbart material fanns i omgivningen. Kontakterna med varuhusets säkerhetsansvarig har varit mycket goda. Denna produkt finns inte mera i varuhusets utbud.