

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst

Vid brandkårens ankomst till brandplatsen kl 09:31 konstaterades följande: Brand hade ägt rum i en sovvagnskupé, vaken i stort sett släckts av tågpersonal. En mindre pyrbrand i sängkläder återstod.

Räddningstjänstens åtgärder

Eftersläckning av glödbränder. Uppbrytning av vägg- och takytor för kontroll så att brandspridning ej skett till övrig del av vagnen. Utrymning av sovande resenärer som låg kvar på tåget.

Brandförlopp

Brand hade anlagts med hjälp av papper på mellanbristen i en kupé.

Skadeomfattning

Brandskadorna begränsades till 1 kupé. Rökskador i hela vagnen. En person rökskadades i samband med att han släckte branden med en pulversläckare.

Spridningsrisker

Risk för vidare brandspridning till hela kupén; till vagnen och därefter till hela tågsetet förelåg. Risk för brandspridning till centralhallens tak utfört som träkonstruktion och beläget i direkt anslutning till tågsetet förelåg, med risk för en mycket kraftig och svårsläckt brand i hela centralhallen.

UNDERSÖKNING

Brandplatsundersökning i direkt anslutning till branden.

Platsbeskrivning

Tågset stående vid perrong 1 under tak på stationen i X-stad.

Primärbrand

Primärbrand i mellanbristen i sovvagnskupé i vagn 1.

Brandorsak

Anlagd i sängkläder med hjälp av papper.

SAMMANFATTNING OCH ERFARENHEIER

En liten brand som kunnat få stora konsekvenser om branden spridits till vagnen och därefter till den kulturskyddade centralhallens träkonstruktion med takpapptäckning av flera cms tjocklek. En annan erfarenhet är att anlända sovvagnståg också kan innehålla sovande passagerare ett antal timmar efter tågets ankomst.