

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Lägenhetsbrand den xx-xx-xx kl. 16.40.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD

Dagen efter branden av Tommy Broholm, räddningstjänsten.

OBJEKTET

Tvåvånings hyreshus, med två trappuppgångar, 4 lägenheter i varje trappuppgång. Utvändigt klätt med tegel / träfasad, gjutna bjälklag, lägenheterna sinsemellan avskilda i EI 60. Dörr mot trapphus EI 30. Fastigheten har ingen källare, däremot en så kallad krypvind. Drabbad lägenhet är belägen som hörnlägenhet på andra våning. Fastigheten byggd 1972. Lägenheten är cirka 80 kvm och består av 3 rum och kök, samt hall.

HÄNDELSEN

Tjutande brandvarnare observerades av granne, varvid räddningstjänsten larmades, vid dess framkomst konstaterades brand i lägenheten, samt kraftig rökutveckling. Rökdykare gick in och släckte branden, lägenheterna i samma trappuppgång evakuerades, därefter vidtog eftersläckning samt RVR arbete.

UNDERSÖKNINGEN

Vid undersökningen visar det sig att brandskadorna var koncentrerade till kök och delvis hall. I lägenheten finns knappast några möbler eller annan lös inredning, beroende på att lägenhetsinnehavaren håller på att flytta in. Det primära startutrymmet lokaliseras till köket och startföremålet är spisen. En av plattorna är påslagen. På spisen står en flyttkartong, innehållande diverse brännbart material. Trolig orsak är att man i samband med inflyttningen stött till vredet på spisen med flyttkartongen och därefter placerat kartongen på plattorna.

ERFARENHET

En förutseende lägenhetsinnehavare hade monterat brandvarnare före inflyttning, vilket gjorde att branden upptäcktes på ett tidigt stadium, och skadorna kunde begränsas till startlägenheten.



Lägenhetens brandvarnare, fungerade även efter branden.