

HÄNDELSEN

Förbipasserande barn såg lågor från ladugårdsporten och larmade räddningstjänsten.

Omfattning vid framkomst

Brand i port och delar av vägg i anslutning till portöppningen samt vid marken. Självslocknade brandhärda på ytterliggare två ställen.

Räddningstjänstens åtgärder

Branden släcktes snabbt med vatten.

Brandförlopp

Det fanns fyra av varandra oberoende brandhärda. Endast branden i själva porten pågick när räddningstjänsten anlände. Denna brandhärda har anlagts på marken med papper och annat skräp, samt någon typ av vätska. Sedan har elden spridit sig upp i portkonstruktionen. Branden har troligen pågått i ca. 45-60 min.

Skadeomfattning

Portens beklädnad och delar av väggen intill portöppningen är skadade av branden. Endast mindre påverkan vid övriga brandhärda.

Spridningsrisk

Stor spridningsrisk till hela ladan, som är av gammal träkonstruktion, mycket skräp på golvet inne i ladan.

UNDERSÖKNINGEN

Under och efter branden av jourhavande brandingenjör NN och brandinspektör Lars-E Larsson.

Platsbeskrivning

F.d. loge inne i tätbebyggt område. Träkonstruktion med ca. 8 m. till nock. Mycket brännbart bräde på golvet inne i byggnaden.

Primärbrand

I och under porten samt ytterliggare 3 st. De tre sistnämnda har självslocknat.

Brandorsak

Anlagd brand.

SAMMANFATTNING OCH ERFARENHETER

Byggnaden står utan kontinuerlig tillsyn. Brandhärda har med lätthet kunnat anläggas vid aktuell tidpunkt utan att observeras av förbipasserande. Oidentifierad vätska har använts.