

## HÄNDELSEN

### Omfattning vid ankomst

Vid räddningstjänstens ankomst var det fullt utvecklad brand på vindsvåningen med spridning upp till kryputrymmet ovanför. Personalen hade utrymt vårdhemmet men saknade två patienter som senare hittades utanför byggnaden.

### Räddningstjänstens åtgärder

Tre rökdykargrupper insattes för livräddning samt invändig släckning. Utvändig släckning med högfordon utfördes från framsidan.

### Brandförlopp

Kraftig branden som spred sig från hallen utanför hissen upp till krypvinden samt ner genom golvbjälklaget

### Skadeomfattning

Stora brandskador i hisshall och upp på krypvinden. Golvbjälklag genombrunnit ner mot entrén. Rökskador i angränsande brandceller dock av mindre omfattning eftersom brandavskiljande dörrar var stängda.

### Spridningsrisker

Den del av byggnaden där branden startade är den äldsta delen och uppförd av träkonstruktion. Byggnaden är tillbyggd på båda sidorna dock av bättre konstruktion. Branden hade redan brutit igenom upp på krypvinden och ner genom bjälklaget vilket innebär stor risk för brandspridning till hela den äldre byggnadsdelen.

## UNDERSÖKNINGEN

Brandutredning utförd gemensamt med polisens tekniker den xx-xx-xx.

### Platsbeskrivning

Hisshall på andra våningen i vårdhem.

### Primärbrand

Hisshall

### Brandorsak

Branden troligen anlagd i en madrass i hisshallen.

## SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Madrass förvarades ihoprullad i ett utrymme utanför hissen. I utrymmet fanns inga naturliga orsaker till brandstart, branden är troligen anlagd. Branden upptäcktes av en patient som uppmärksammade personalen. Automatiskt brandlarm finns men är ej vidarekopplat till larmcentral. Personalen utrymde 47 patienter från vårdhemmet inga personskador. Det är olämpligt att förvara brännbart material i utrymme, som dessutom är utrymningsväg, då obehöriga personer ges möjlighet att anlägga bränder där. Automatiskt brandlarm som är direktkopplat till räddningstjänstens larmcentral minskar insatstiden.