

## **INLEDNING**

Utvärderingen av branden utfördes som egen undersökning.

## **HÄNDELSEFÖRLOPP**

### **Upptäckt samt personalens agerande**

Förbipasserande personer såg att det kom rök från taket på byggnaden. De larmade räddningstjänsten via 112.

### **Räddningstjänstens agerande**

Vid räddningstjänstens framkomst kl. 13.57 rök det kraftigt från baksidan på byggnaden, vid närmare kontroll visade det sig att det var en brand om cirka 1 m<sup>2</sup> i ytterväggen. Håltagning fick göras för att komma åt branden som sedan kunde släcktes med vatten.

## **UNDERSÖKNING**

### **Byggnad/Objekt**

Byggnaden som är i ett plan uppfördes i slutet av 1930-talet eller i början av 1940-talet. Stommen består av träreglar som i tur och ordning klädda med gips, träpanel, tretex, isolering och ytterst eternitplattor.

### **Brandorsak**

Alldeles under den byggnadsdel där branden började fanns rester av en "raketpinne". Det kan inte uteslutas att det var denna raket som orsakade branden. Elledningar i närheten av det brunna området kontrollerades och kan uteslutas som brandorsak.

### **Spridning och skador**

Mindre skador i väggen.

## **SLUTSATSER/ERFARENHETER**

Det är bara att konstatera att branden som fick liten omfattning, är bara en i mängden av bränder som orsakas av fyrverkeri. Brandlarm/brandvarnare saknades men påverkade troligtvis inte tiden till upptäckt.

## **ÅTGÄRDER**

Svårt att gardera sig mot denna typ av skador.