

## **HÄNDELSEN**

Tisdagen den xx-xx-xx kl. 19.04 inkom larm till räddningstjänsten om en brand i lada. Två bilar utgick från huvudstationen och en bil från X-by deltidssavdelning. Vid deltidssavdelningens framkomst kl. 19.15 var ladan helt övertänd. Räddningsledaren tog beslutet att förhindra att branden spred sig till en intilliggande lada. Bilarna från huvudstationen var på plats kl. 19.28

## **PLATSBESKRIVNING**

I ladan fanns en verkstad, tvättstuga, och ett garage. Verkstaden som var uppbyggd av betonghållsten i vägarna och gipsskivor i taket var en egen brandcell. Avskiljningen mellan tvättstugan och garaget bestod ut av träpanel med isolering i mellan. Bjälklaget till löftet var av trä. Taket var av plåt.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Vid samtal med ägaren så upptäckte sambon att det brann på löftet ovan för verkstaden klockan var då ca 19.00. Ägaren ringde sos och sprang sedan ut till en intilliggande lada och tog ut två får och en häst. När räddningstjänsten kom fram upplyste han att det fanns acetylen i en jordkällare som låg en bit ifrån ladan samt att det fanns en tom gasoltub i tvättstugan räddningstjänstens personal gick in i jordkällaren och tog ut acetylenflaskan. Jordkällaren var inte berörd av branden så gasflaskorna utgjorde ingen fara. Räddningstjänsten utförde en utvändigt släckning för att förhindra att branden spred sig till ladan intill. Brandorsaken kunde inte fastställas då man vid elvatiden hade tagit en traktorgrävare i anspråk för att gräva runt i resterna så att man kom åt att släcka.

## **SPRIDNINGSRISK**

Hade inte räddningstjänsten släckt branden så hade den spridit sig till ladan som låg intill.

## **ÖVRIGT**

Några meter från ladan som brann fanns en grävd dricksvattenbrunn som var ca 7 meter djup. Då man använde ca 30 kubikmeter vatten för att släcka branden så fylldes brunnen med släckvatten.