

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i en rökdetektor på X-skolan.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Tommy Fransson, räddningstjänsten.

## **HÄNDELSEN**

Måndagen den xx-xx-xx kl 11:01 inkom automatlarm till räddningstjänsten om brand på X-skolan. Två bilar utgick från huvudstationen. Vid ankomst till skadeplatsen kl 11:10 var nedre våningen rökfylld. Personalen på skolan hade själv släckt branden med en koldioxidsläckare. Räddningstjänsten ventilerade ut röken med högtrycksfläkt och håltagning i innertaket gjordes för att kontrollera ev. brandspridning.

## **PLATSBESKRIVNING**

Skolan är uppförd i två plan av tegel och betong.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Innertaket där rökdetektorn satt utgörs av plåtprofiler och ovan dessa ligger glespanel, plast och isolering. Den primära branden har varit i rökdetektorn och sedan spridit sig till en regel och glespanelen.

## **BRANDORSAK**

Branden var sannolikt anlagd.