

HÄNDELSEN

Upptäckt samt personers agerande

När delar av familjen vaknade på morgonen märkte de att det luktade rök i huset. De går runt och kontrollerar alla utrymmen i huset för att om möjligt kunna lokalisera anledningen till röklukten men utan resultat. Något senare (tidsangivelse saknas men familjen uppskattar tiden till mindre än en timme) vaknar dottern av att brandvarnaren ljuder. Det hade då blivit så mycket rök att det var besvärande att vistas i källaren. Brandförsvaret larmas via 112 kl. 09.08.

Räddningstjänstens agerande

Vid brandförsvarets framkomst, tidsangivelse saknas i insatsrapporten men uppskattad körtid är cirka fem minuter, var källaren rökfylld. Branden kunde snabbt lokaliseras till några soffdynor som låg på gillestugans golv i källaren. Branden släcktes med vatten.

UNDERSÖKNINGEN

Byggnad/Objekt

Villan som är i två plan plus inredd källare uppfördes i slutet av 1950-talet. Ytterväggar är av tegel och lättbetong. Innerväggar av lättbetong och bjälklaget är av betong. Brandvarnare fanns i trappan till källarvåningen men var monterad på väggen vilket kan innebära en något fördröjd upptäckt av branden.

Brandorsak

En ljusslinga om fyra meter, hade antänt brännbart material. Ljusslingan som var av märke X (identifierat märke) och tillverkas av företaget X.

Spridning och skador

Det blev brandskador på en soffgrupp, på en matta och på parkettgolvet. Rökskador i rummet. Inga personskador.

SLUTSATSER - ERFARENHETER

Ljusslingan hade använts till att bl.a. bygga en "koja". Inte omöjligt att slingan kan ha blivit skadad och utvecklat värme i sådan omfattning att tyget på soffkuddarna kunde antändas.

Om brandvarnaren hade varit monterad i taket hade den troligtvis reagerat på röken i ett tidigare skede.

ÅTGÄRDER

Vara försiktig när man leker med elektriska komponenter som kan alstra värme. Montera brandvarnarna i taket för optimal effekt.

