

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst

Vid brandkårens ankomst till brandplatsen kl 11:54 konstaterades följande: Basturum helt förkolnat. Tack vare stängd dörr - dämpad brand.

Räddningstjänstens åtgärder

Branden i bastun släcktes. Utanförliggande förråd kontrollerades. Villan rökventilerade. RVR igångsattes.

Brandförlopp

Brand hade uppstått i en mängd brännbart material placerat på bastuaggregatet. Bastun hade satts på via utanpåliggande reglage utan att bastun kontrollerats. Tack vare stängd dörr dämpades branden i den i övrigt helt förkolnade bastun.

Skadeomfattning

Bastun helt utbränd. Mindre brandskador i utanförliggande förråd och villa. Rökskador i hela villan. Sonen i huset som skulle basta lätt rökskadad i samband med upptäckt och försök till släckning.

Spridningsrisker

Risk för brandspridning till hela villan

UTVÄRDERING - ERFARENHETER

Sonen i huset skulle ta ett bastubad. Han satte på aggregatet som var placerat på väggen utanför bastun. Dock kontrollerade han ej om något stod på bastun, vilket det alltså gjorde. Bl a en skumgummimadrass, en golfvagn, några plastbackar samt trätrallor. Förslag till förbättring: Reglage bör sitta inne i bastun eller på bastuaggregatet, såsom på enklare bastuaggregat.