

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i byggnad. Skola.

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Per Ringqvist, räddningstjänsten och NN och XX från
Polismyndigheten.

OBJEKTET

Fastigheten är uppförd i tre våningar med fasad av tegel. Fastigheten används som yrkesskola. Det aktuella rummet användes som lärarkontor. Fastigheten var utrustad med inbrottslarm men saknade ett automatiskt brandlarm. Fastigheten ägs av kommunen och förvaltas av bostadsbolaget X.

HÄNDELSEN

Larm om brand i byggnad på X-gatan inkom till räddningstjänsten söndagen den xx-xx-xx klockan 23.06. Station A med sex man samt insatsledare från station B åkte till platsen. Branden larmades av en väktare som strax innan fått larm om inbrott i lokalen. Branden släcktes utifrån genom ett trasigt fönster samt invändigt med hjälp av rökdykare. Brandskadorna begränsades till det aktuella kontorsrummet men rökskadorna drabbade större delen av fastigheten.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen utfördes den yy-yy-yy. Platsen var då avspärrad med polisens avspärrningsband och skylt. Ett av fönstren till kontorsrummet var sönderslaget. Detta hade skett före branden, detta kan säkerställas genom att glasskärvor på marken utanför var helt sofria. Innanför hittades en större sten som troligen kastats in genom fönstret. Brandskadorna var koncentrerad till skrivbordet innanför det krossade fönstret. Mindre värmeskador fanns också i taknivå. Prover av brandrester på skrivbordet och under skrivbordet skickades till SKL för analys. Dessa visade sig innehålla spår av brandfarlig vätska.

SLUTSATS

Efter undersökningen kan det konstateras att branden är anlagd. Högst troligen genom att någon kastat in en sten genom fönstret och klättrat upp på en liggande soptunna. Därefter har vederbörande klättrat eller hängt sig in och anlagt en brand, med hjälp av brandfarlig vätska, på skrivbordet innanför fönstret.

SPRIDNINGSRISK

En beaktansvärd risk för brandspridning till övriga delar av fastigheten förelåg.



De fyra fönstren som tillhör det brandhärjade kontorsrummet. Fönstret till vänster var krossat innan branden startat vilket kan ses på att glaset på marken är osotat. Soptunnan har använts som fotstöd.



Det brandhärjade kontorsrummet. Fönstret till höger i bild var krossat.