

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Röklukt i villa den xx-xx-xx klockan 10:57.

UTFÖRD AV

Bo Wiberg, räddningstjänsten.

OBJEKTET

Äldre fristående enfamiljsvilla i två plan med källare.

HÄNDELSEN

Fru N hade tagit en kort promenad i samhället. När hon kom hem larmade brandvarnaren och det luktade rök i huset. Hon gick då ner i pannrummet för att kolla om det var något fel på pannan, men det var det inte. Fru N ringde 112 från sin bärbara telefon och sa att det var rök i huset, men hon visste inte var det kom ifrån.

Larmoperatören på SOS larmade deltidssavdelningen i stad X samt heltidsstyrkan i stad Y. Brand i villa. Fru N blev tillsagd av larmoperatören att inte gå in i huset. I samma stund som detta hände kom chef i beredskap, CB, in till den kommunala alarmeringscentralen, där de har medlyssning på larmen. Han tog kontakt med fru N och frågade henne om hur det såg ut på platsen. Hon sa att det inte var så mycket rök, men brandvarnaren tjöt och att hon såg rök vid fönstret på övre plan. Kan man gå in i huset frågade CB? Det fick hon inte göra hade larmoperatören sagt, men hon kunde ändå göra ett försök. Med kontakten kvar med CB gick hon och öppnade entrédörren och talade om att det var rökigt men hon såg ingen eld. Kan du gå in frågade CB? Ja, sa fru N jag går in i och kollar. Hon såg då att röken kom från husets övre plan. Där uppe rök det från en adventsstjärna. Fru N drog ur kontakten och det slutade ryka. Deltidssavdelningen anlände och konstaterade att det var släckt. Huset ventilerades. Heltidsstyrkan fick återvända. Det blev inga större skador i huset.

UNDERSÖKNING

Adventsstjärna i trä med en ljusslinga inlindad mellan pinnarna. Diameter ca 25 cm. Ljusslingan har 10 st ljus. Stickkontakten har S-märkning. Stjärnan är tillverkad i ett trämaterial, troligen bambu. Enligt fru N har adventsstjärnan inte lyst den senaste tiden, men den har ändå varit strömsatt. På två av stjärnans spetsar har det brunnit. Lamphållarna i de spetsarna har smältskador. Den troliga brandorsaken är att det blivit glappkontakt i lampan, värmen som bildats har antänt de tunna träbitarna.

SLUTSATSER

Trolig brandorsak är glappkontakt.
Värmen från glappet har antänt adventsstjärnan.

FÖRSLAG

Förbjud dessa produkter. Importstopp.



Adventsstjärna i trä med inlindad ljusslinga