

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Vi blev larmade till en brand i lägenhet på X-gatan, och på väg till plats såg vi att på avstånd att lägenheten var övertänd och lågor slog ut från fönster i vardagsrum och sovrum. Insatsen påbörjades från fastighetens trapphus samt med maskinstege från utsidan.

Lägenheten över var starkt hotad, endast en glasruta hindrade branden från att få fäste i den. Fastigheten hade nyligen renoverats och nya lägenhetsdörrar monterats. Dessa dörrar visade sig fungera utmärkt

och ingen rökspridning fanns till trapphuset vid framkomst.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst

Utvecklad lägenhetsbrand med rökspridning till ovanliggande lägenhet.

Räddningstjänstens åtgärder

Insatsen påbörjades från fastighetens trapphus samt med maskinstege från utsidan. Lägenheten över var starkt hotad, endast en glasruta hindrade branden från att få fäste i den. Utrymning av ovanliggande lägenheter samt trycksättning/ventilering av trapphus och släckning i lägenheten.

Brandförlopp

Snabbt och intensivt.

Skadeomfattning

Vardagsrum och sovrum helt utbrända samt brand och rökskador i övriga utrymmen.

Spridningsrisker

Förelåg till angränsande lägenhet.

Platsbeskrivning

Lägenhet på våning 5 i punkthusområde.

Primärbrand

Se polisutredning.

Brandorsak

Se polisutredning.

Brandcellsgränser

Dörr mot trapphus fungerade väl. Rök- och risk för brand spridning och till ovanliggande lägenhet förelåg.