

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i rivningsfärdigt flerbostadshus, X-gatan, X-stad.
Larmet inkom lördagen XXXX-XX-XX, kl. 04:35.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandinspektör Jan Nordin besökte platsen samma dag kl. 12:00,
och släpptes
in av samordningsansvarig för rivningsarbetet i området.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Flerbostadshus i fyra våningar med betongbjälklag. Bottenvåning
med
förrådsutrymmen, soprum m.m. Däröver tre våningar med
lägenheter,
fasadbeklädnad eternitplattor.
Denna byggnad och några likadana till har iordninggjorts för rivning,
inga
hyresgäster kvar i denna. Vatten och el fortfarande inkopplat, då inte
alla
byggnaderna är färdigtömda.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Någon förbipasserande såg eldslågor slå ut genom ett fönster och
larmade.
Drygt åtta min. efter larmet var brandkåren på plats med två
släckbilar, stegbil,
hävare och befälsbil.
Rökdykningen påbörjades, då invändig släckning var det som gällde.
Högtrycksfläkt användes för att förbättra arbetsmiljön för
rökdykarna, och då
huset skulle rivas, behövde man ej vara rädd för att sprida branden.
Lätt att ta sig in i lägenheterna, då dörrarna var lämnade olåsta.

UNDERSÖKNING

Jag åkte dit utan att ha fått kontakt med någon polistekniker, men på
platsen
blev jag uppringd av en av dem. Nästan hela roteln var på gemensam
tur i
Stockholms skärgård, och jag tror ingen ville åka tillbaka för min
skull.
Vakthavande befäl gav mig tillåtelse att gå in själv, varpå jag
kontaktade
fastighetsbolaget.
Utifrån byggnaden syns två brandskadade lägenheter på tredje
våningen, på
varsin sida av trapphuset. En av bränderna har spridit sig till
balkongen ovanför,
och varit på väg att tända vid takfoten.
När jag kommer in märks inget på första våningen med lägenheter,
och där kan
jag titta in i en tömd sådan..
På nästa våning hittar jag två urbrända kök, på varsin sida av
trapphuset.
Översta våningen uppvisar en bränd balkong, och svedd takfot, men
innersta
rutan mot lägenheten har klarat att stå emot branden, och därför har
lägenheten i
övrigt klarat sig.
Dörren till en av lägenheterna är upp/sönderbruten, trots att
samordningsansvarige som släppte in mig säger att alla dörrar
lämnats olåsta,
för att undvika ytterligare skadegörelse. Osäkert om entrédörren varit
låst.
I de bågge köken verkar branden ha startat i hyllor ovan spisen, men

inget
startföremål eller startanordning kan upptäckas.
Se vidare i fotobilaga.

SPRIDNINGSRISK

Stor spridningsrisk, samt spridning från ursprungsbränderna.
Ingen risk för hälsa för boende, då de redan flyttat.
Risk för utomstående, då eternitplattorna innehåller asbest.

SLUTSATSER

Anlagda bränder, primärbrandplatser (startplatser) i kökens hyllor.
Sättet att anlägga bränderna på okänt.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

"Begärliga objekt" bör hållas under bevakning eller säkert bakom lås.
Insatsrapporten återger inte alltid samma verklighet som en närmare undersökning. (Jmfr 3 eller 4 våningar, 3 eller 6 skadade lägenheter).
Vikten av noggrant rapportskrivande måste understrykas.

ÅTGÄRDER

Kopia av rapporten har sänts till Räddningsverket.