

## **ANLEDNINGEN TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i före detta soprum, numer förråd, larmadress X-gatan.  
Larmet inkom söndagen XXXX-XX-XX, kl. 03:22.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Brandinspektör Jan Nordin besökte platsen samma dag kl. 07:30,  
och åter nästa  
dag kl. 09:30 tillsammans med områdets bovärdar och  
brandinspektör NN.

## **BESKRIVNING AV OBJEKTET**

Tvåvånings flerbostadshus med flera trappuppgångar.  
Tegelfasad, betongbjälklag, trätakfot, vidbyggda soprum i  
träkonstruktion (som  
numera används som förråd).

## **BESKRIVNING AV HÄNDELSEN**

Sent hemkommen person larmar om branden, och brandkåren är på  
plats drygt  
11 min. efter larmet på stationen.  
Den synliga branden släcks snabbt med c:a 100 l vatten, träpanel  
bryts upp och  
plåt bortmonteras för att kontrollera att branden ej spridit sig.  
Klar sommarnatt, 2 m/sek, sydlig vind, +14°.  
Ingen polisstyrka kommer till platsen.

## **UNDERSÖKNING**

Vid första besöket syns ingenting, förrän jag går runt till nästa  
byggnad, för rätt  
adress är X-gatan.  
Jag kan titta in i det aktuella utrymmet, och kommer även in i  
trapphuset.  
Elskåpet som sitter direkt innanför det tidigare soprummet är låst.  
Detta föranleder besök nummer två, då jag vill kontrollera så att det  
inte finns  
några hål i väggen emellan, då det syns ventilation från  
soprummet/förrådet mitt  
för skåpet.  
Besök nummer två visar att så ej är fallet.  
Vid samtal med styrkan som varit på platsen får jag reda på att det  
inte fanns  
någon rök i rummet vid insatsen, allt var koncentrerat till utsidan.  
I förrådet hade bara funnits en rollator.  
Den sydliga vinden borde innebära att röken har spridit sig längs med  
ytterväggen, då byggnaden är orienterad i norr-söder, men runt  
byggnader kan  
det variera mycket från rådande vindriktning.  
Inga eldragningar fanns i väggen, och ingen armatur på aktuell vägg.

## **SPRIDNINGSRISK**

Risk för spridning via fönster och takfot om branden ej släckts.  
Risk för människors liv och hälsa då folk fanns i lägenheterna.

## **SLUTSATSER**

Brandorsak : anlagd brand.  
Metod för att anlägga branden : okänt.

## **ERFARENHETER OCH FÖRSLAG**

Bränder av smärre omfattning prioriteras inte högt av polisen.  
Information om vad som kan hända vid "bus" måste utbättre i  
stökiga områden.

## **ÅTGÄRDER**

Kopia på rapporten har sänts till Räddningsverket.