

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Vindsbrand i flerbostadshus.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Svante Pettersson tillsammans med polisens tekniker.

OBJEKTET

Flerbostadshus uppfört i tre våningsplan med oisolerad vindsvåning innehållande ett brandtekniskt avskiljt ventilationsutrymme och tolv förråd avsett för de boende. Byggnaden inrymde 12 lägenheter.

HÄNDELSEN

En av de boende hörde att det ”lät konstigt” och gick ut i trapphuset då hörde han att det brann på vinden. Brandförsvaret larmades. De boende började att evakuera sina lägenheter. Vid brandförsvarets ankomst hade elden brutit genom det tegelförsedda yttertaket. Brandpersonalen evakuerade samtliga boende. För att säkerställa att samtliga lämnat sina lägenheter bröts ett antal lägenhetsdörrar upp av brandpersonal.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökning har utförts tillsammans med polisens tekniker.

Primärt brandområde: Byggnadens vindsvåning.

Startföremål: Okänt.

Startutrymme: Okänt.

SPRIDNINGSRISK

Brandspridning till några lägenheter skedde detta berodde på att brinnande byggnadsdelar ramlade mellan tegelfasaden och innerväggarna. På vissa ställen uppkom brand i väggarna i markplan.

SLUTSATSER OCH ERFARENHETER

Brandförsvarets taktik var att låta vindsvåningen ”brinna av”. Detta beslut togs på att branden var fullt utvecklad vid brandförsvarets ankomst. Brandskador i lägenheterna blev begränsade. Vattenskador uppstod i byggnaden trots att vattenbegjutningen var sparsam. Samverkan mellan olika aktörer på brandplatsen utfördes på ett mycket professionellt sätt.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Polisen har ej kunnat fastställa brandorsaken. Man kan ej utesluta att branden anlades på vindplanet. Åtgärder för att förhindra detta kan tex. vara att minimera att nycklar ”kommer på villovägar”. Entrédörrar skall alltid vara låsta. Passersystem bör installeras. Byggnadstekniska lösningar för att förhindra brandspridning i väggarna bör beaktas.

