

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Mindre brand i kök som startat i samband med åskväder. Snabbt ingripande av icke brandpersonal minskade skadeverkingarna.

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Larm om brand i villa, x-by, Z-stad. Larmet inkom onsdagen xx-xx-xx, kl. xx.xx.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandinspektör NN var insatsledare och första befäl på platsen. Polispatrullen som kom till platsen fotograferade. Inga andra undersökningar gjordes, men polistekniker MM har tagit del av befintlig dokumentation.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Äldre timrat bostadshus, nu moderniserat och med brädpanel utvändigt. Fungerande brandvarnare fanns.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Frun i huset, drygt 40-åriga AA, (som har hämtat dottern på vägen från arbetet), kommer hem och upptäcker att det är rök i huset. Brandvarnaren tjuiter, och det är för rökigt för att hon ska kunna gå in, så hon ringer direkt 112 och larmar. Därefter ringer hon sin syster, som bor ett par km bort. System ropar med sig de två hantverkare hon anlitat, och de beger sig till platsen. Lågor syns direkt innanför köksfönstret, och hantverkarna drar fram en slang och sprutar vatten där det brinner, och stänger sedan till dörrarna för att vänta på brandkåren. En av dem beger sig ut till avtagsvägen från Z-stad om vägvisare behövs. Adressen vid utalmeringen är oklar, men riktningen given. Insatsledaren åker iväg efter larmet, och är på plats 18 min. senare, och övriga styrkan knappt 5 min. senare. Inga lågor syns nu genom köksfönstret, men det ryker kraftigt genom ett öppet fönster på övervåningen. Rökdykare släcker snabbt det som blossar upp när dörren öppnas, och i takt med att rök ventileras ut genom fönster och dörrar undersöks övervåningen och vinden. Efter kontrollen tillåts man använda fläkt för ventilation. Värmepistol används för att leta glödbränder, skåp nedmonteras och skivor bryts loss, och sedan vidtar restvärdesarbete.

UNDERSÖKNING

Den direkta undersökningen utfördes i samband med branden. Därutöver har ytterligare kontakt tagits med husägaren, anlitad elektriker och polisens tekniker. Enligt system och andra grannar som kommit till platsen hade åskan gått i området tidigare samma dag, och rasat som värst c:a en timme före larmet. Nu var allt lugnt, och inga synliga skador av eventuellt åsknedslag upptäcktes. Branden har startat i köket vid fönstret, där kaffebryggaren brukar stå. Kaffebryggaren uppvisar inga skador förutom sot, medan en grenkontakt är delvis sönderbränd. Inga proppar har löst ut i elcentralerna, varav det fanns två st. En större i ladugården som matade de äldre delarna av huset, och en ny på övervåningen till den modernare delen. Inkommande mätarsäkringar var också hela.

SPRIDNINGSRISK

Stor spridningsrisk.

SLUTSATSER

Branden har börjat i direkt anslutning till grenkontakten. Brandorsak åska och överslag.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

PPV-fläkt startas upp och vill användas även innan det är lämpligt.

Utbildning även om riskerna behövlig.

ÅTGÄRDER

Utbildningsavdelningen har kontaktats. Kopia av rapporten har sänts till Räddningsverket.



Kaffebyggaren och grenkontakten.