

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Ulrika Roseen och Loa Andersson

SAMMANFATTNING

Orsaken till skadan är inte helt känd, men alldeles säkert har branden börjat inuti diskmaskinen. En elkomponent togs med för eventuellt noggrannare undersökning. Maskinen var relativt ny, den köptes knappa året innan. En tidigare modell från Huskvarna har fått varning att den kan börja brinna. Frågan är om problem fortfarande kvarstår i de nyare modellerna. Modellen är QB5181X. Modellen som Electrolux går ut med varningar om är QB5135.

HÄNDELSE-/BRAND-/OLYCKSFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst

Räddningstjänsten larmades kl. 03.40. Branden var släckt vid framkomst,

Skadeomfattning

Delar av golv vid diskmaskin skadat. Huset i övrigt blev sotskadat.

SPRIDNINGSRISKER

Det fanns risk att huset brunnit upp om inte den boende varit kvar i huset och vaknat.

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER - UTLÅTANDE

Underlag och förutsättningar samt personlig reflektion

Uppgifter kommer från fastighetsägare och räddningstjänsten.

Diskmaskinen hade slagits på innan natten, så den var igång när den boende gick och la sig. Runt 3.00 vaknade den boende av brandvarnaren som tjöt, hon vaknade rätt sent då hon har problem med hörseln. Brandskadan blev ändå relativt begränsad, då endast diskmaskinen samt en liten del av golvet fick brandskador. Tyvärr blev resten av huset, förutom sovrummet, sotskadat. Tur i oturen att försäkringstagaren hade brandvarnare. Med tanke på att en liknande diskmaskin har börjat brinna så är frågan om det kan vara samma fel på denna.

