

## **Måndagen den xx-xx kl. 14:08:33 larmas räddningstjänsten i Xstad till Xgatan 5 Xstad rökutveckling i pannrum "Litet Larm"**

Pannrummet i en villa fick mindre värmeskador och intilliggande rum fick mindre rökskador samt röklukt fanns i hela huset. Syftet med rapporten är att utreda möjlig orsak samt direkta orsaker, samt att för räddningsinsatsen sprida erfarenheter av det inträffade och eventuella rekommendationer till förbättringar.

### **Olycksförlopp och insatsens genomförande**

Två personer befann sig i huset när brandvarnaren indikerade på rök från källaren, man larmade räddningstjänsten via 112.

Räddningstjänstens styrka var snabbt på plats då brandplatsen är endast ca 500 meter från brandstationen, rökdykare tränger in till pannrummet ingen brand finns men det har brunnit och det är mycket varmt alla plast smält så även vattenledning av plast till en duschkabin, denne har då fungerat som sprinkler till branden.

Pannan som är en så kallad dubbelpanna med två eldstäder varav en är pelletsmatad och den andra för ved etc. En person har eldat under dagen med ved och papper. Rökdykarna upptäcker att luckan till askutrymmet på pannan står öppen, under luckan har funnits ett plaströr för avlopp till duschkabinen som helt är avbrunnit.

### **Bakomliggande och förslag till åtgärder**

Undertecknad har granskat fotografier och efterhört med personal på plats om synpunkter som underlag för rapporten. Med mycket stor sannolikhet har plaströret som har förbindelse med duschkabinen till golvbrunnen och har varit dragen under askluckan, antänts av strålningsvärme eller utfallen glöd från pannan. Om man haft ett obrännbart rör till avloppet hade branden aldrig uppstått.

### **Sammanfattning**

Att aldrig ha något brännbart i anslutning till eldstads öppning närmare än en meter.