

Sammanfattning – erfarenheter

Gnistor från fliseldning som gått ner i ventilationskanal och antänt brännbart material. De boende i huset väcktes av brandvarnaren och kunde göra en första insats med handbrandsläckare. Att ha egen utrustning för livräddning (brandvarnaren) och släckning vid brand har sannolikt räddat de boende och deras egendom. Åtgärder borde vidtas vid fliseldning för att förhindra gnistor att komma ut via rökkanalen

Händelseförlopp

Omfattning vid ankomst

Glödbrand i vägg vid murstock och kraftig rökspridning.

Räddningstjänstens åtgärder

Släckningsarbetet påbörjades med rivning av vägg och takmaterial vid murstock.

Brandförlopp

Paret som bor i villan väcktes av brandvarnare samt att hundarna reagerade. Mannen konstaterade att det kom rök och lågor vid murstocken på plan två . Han försökte släcka med pulver men fick retirera p.g.a. röken, han återhämtade sig och gjorde ett nytt försök med pulvret som var kvar. Sedan stängdes dörrar för att förhindra rökspridning och räddningstjänsten inväntades.

Skadeomfattning

Mindre skada på tak och vägg vid murstocken.

Spridningsrisker

Överhängande fara för spridning till hela fastigheten, mindre risk för spridning till närliggande byggnader.

Primärbrand Ventilationskanal i murstock.

Brandorsak Gnistor från fliseldning hade gått ner i ventilationskanal i murstocken och antänt brännbart material