

# PROTOKOLL ÖVER BRANDORSAKSUNDERSÖKNING

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brandtillbud i skola.

## UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Tommy Fransson, Räddningstjänsten.

## UPPLYSNINGAR OM BRANDTILLBUDET

På onsdagen kontaktade en lärare räddningstjänsten angående ett brandtillbud som inträffat i en brandlarmssiren i plast som satt i korridoren i huvudbyggnaden (bild 1). Två man från räddningstjänsten åkte till skolan och kontrollerade att det var släckt.

Sirenen som var i ett plastmaterial hade smält ned och ett brännmärke hade uppstått på golvet (bild 2). En trälist i taket ovanför sirenen hade också fattat eld och några kvadratmeter i taket hade svärtats av sot (bild 3).

I samband med ovan nämnda brand upptäcktes också att någon hade eldat papper utanför sal A2. Ett delvis bränt papper låg utanför elevskåpen nr 48 och 49. I taket ovanför dessa skåp satt en detektor till brandlarmet (bild 4). Det fanns sot på detektorn vilket kunde tyda på att någon hållit upp något brinnande föremål mot den. Branden orsakade att skolans brandlarmsystem sattes ur funktion.

## UNDERSÖKNING

Då det inte ligger någon spänning fram till sirenen i normalt läge har sirenen sannolikt antänts av någon. Branden i sirenen orsakade att det blev kortslutning i denna. När någon eldade under detektorn utanför sal A2 och denna utlöstes blev det kortslutning så att en säkring gick i centralapparaten.

## SPRIDNINGSRISK

Spridning till annan brandcell förelåg inte.

Bild 1. Korridoren

