

## **BRANDUTREDNING**

### **Anledning till undersökning**

Brand i paviljong till barnstuga.

### **Undersökning utförd av**

Peter Backman

### **Upplysning om branden**

Inringt larm till SOS kl 01 .58. När brandförsvaret anlände var delar av byggnaden övertänd. Taktiken var att begränsa branden till paviljongen och därmed undvika brandspridning till huvudbyggnaden ca 4 m bort. Taktiken lyckades. Smärre värmeskador på panel på huvudbyggnad kunde konstateras. Paviljongen var däremot totalskadad.

Paviljongen skulle tas i bruk dagarna efter branden, inflyttning hade börjat. Dagen innan hade elektriker varit där och installerat el.

Paviljongen bestod av 10 moduler. Störst brandskador fanns i den modul som innehåller kök. I den modulen var det utrymmet utanför köket som var mest brandskadat.

### **Brandorsak**

Primärbranden lokaliserades till utrymmet bakom spisen. Förkolnader fanns ända till golv. Spisplattorna har varit i tillslaget läge.

Branden har sannolikt orsakats av en glappkontakt mellan vägguttag och stickpropp.

Stickpropp samt vägguttag undersöktes sedan av SKL. De bekräftade brandorsaken.

### **Slutsats**

Viktigt att tänka på att kontrollera den elektriska utrustningen innan den tas i bruk.

Bilaga

Yttrande från SKL

Jämfört med rummet utanför köket så hade köket mindre brandskador.

