

BRANDUTREDNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i sopcontainer i passagegång till innergård.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Åke Bergström, Räddningstjänsten

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Räddningstjänsten larmades kl 0.19.00 om brand på adressen. Utryckningsstyrkan bestod av 10 man. Vid framkomsten konstaterades brand i sopcontainer som var placerad i passagegång. Branden fick ett mycket häftigt förlopp och spred sig upp efter fasaden. Fönster i närliggande trappuppgångar och till kontorslägenhet spräcktes av hettan. Cementputsens i taket på passagegången hade p.g.a. hettan lossnat, varför räddningstjänsten fick utföra ett mindre rivningsarbete för att komma åt branden. Delar av räddningsstyrkan undersökte, tillsammans med polisen närliggande lägenheter för ev. evakuering. Evakuering behövdes ej utföras. Branden släcktes med vatten från släckbil.

UNDERSÖKNING

Vid undersökningen konstaterades att branden hade börjat i en sopcontainer, som innehöll mycket papper och brännbart material.

SLUTSATS

Branden har uppstått genom att någon anlagt branden i containern

SPRIDNINGSRISK

Risk för brandspridning till angränsande lägenheter förelåg.

Risk för rökspridning och faktisk rökspridning förelåg.

Branden fick ett mycket häftigt förlopp och spred sig upp efter innergårdens fasad.

Närliggande fönster krossades av hettan från branden.

