

# PROTOKOLL ÖVER BRANDUTREDNING

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i skorstenstäckning.

## UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Sven-Eric Lindberg, Räddningstjänsten.

## BYGGNAD

Laboratoriebyggnad under byggnation 5 våningsplan.

Byggnaden klassas som Brl byggnad (brandsäker byggnad).

## LARMNING

På tisdagen kl 10.10 inkom larm över SOS om brand på skorsten. Brandstyrkan var på övning inom området på andra sidan vägen.

## INSATSEN

Vid brandstyrkans ankomst till skadeplatsen 10.15 brann det på skorstenstoppen. Maskinstege restes mot skorstenen och första insatsen gjordes över stege. Man tog sig också upp genom trapphuset och man kunde då angripa branden och frilägga från brännbart material som trä och tjärpapp.

## BRANDFÖRLOPP

Vid provkörning och avsyning av reservkraftsaggregatet blev täckningen på skorstenen överhettad och började brinna.

## BRANDORSAK

Täckningen på skorstenen var ej utförd enligt ritning bilaga 2. Trä och tjärpapp låg direkt mot avgasröret som fick sådan temperatur så att täckningen antändes.

## SLUTSATS

Inom området har stora byggnationer ägt rum under de senaste åren därför har insatsplanerna inte varit riktigt uppdaterade samt att man vanligen använder husbetäckningar och vid larmet från en gatuadress blev insatsen lite fördröjd då det blev lite svårorienterat. Men då man befann sig så nära vid larmet blev ändå insattiden kort.

Bilden visar täckningen mot ventilationstrumman.

