

Sammanfattning av olycksundersökning Automatlarm, ej brand Rök från brödrost

Sammanfattning av händelsen

Rökutveckling i offentlig lokal. Rostning av bröd som orsakat rökutveckling och som utlöst automatlarm.

Innehåll i undersökning (undersökningens djup)

Händelsen beskrivs översiktlig.

Direkta och bakomliggande orsaker till olyckan och olyckans förlopp

Brödrostning med för lång rosttid.

Insatsutvärdering

Ingen insats genomfördes.

Åtgärder som föreslås

Flytta brödrosten till annan riskfri plats, använd lämpligare el-anslutning.

Landskrona
Räddningstjänst

Undersökningsprotokoll
Olycksundersökning

Datum 2006-07-24
Handläggare PF/TN
ID – Olycksundersökning
2006072435/PF/TN

Anledningen till undersökningen 2006-07-24

Automatlarm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2006-07-24 kl: 08:45



Upplysningar om tillbudet/olyckan

Larmtid: Måndagen 2006-07-24 kl: 08:45
Adress: xxxxxxxxxxxx
Räddningsledare: nr7 Billy Persson
Larmnummer: 2006006846/2006000424

Olycksutredare

Paavo Frick
BM/Insatsledare

Tommy Nilsson
Brandutredare

-

Anledning till olycksundersökningen:

- Hur man rostade bröd
- Vilka rutiner som var brukliga vid brödrostningen

Olycksorsak/tillbud

Överrostade brödskivor

-

Undersökning av olycks/tillbudsförlopp

Personalen hade (som vanligt) rostade bröd till frukosten och haft en för lång rosttid inställd vilket innebar en rökutveckling som utlöste automatlarmet.

Utvärdering med personalen

Vi samlade personal och ansvarig chef för kort utvärdering av det inträffade. Följande diskuterades:

- Att brödrostens placering på diskbänk under överskåp medförde en ökad risk när brödskivor kan fastna med brand som påföljd.
- Att elanslutning till brödrost var olämplig då sladden hänger ned över brödrosten

Åtgärdsförslag/rekommendation

- Flytta brödrosten till annan riskfri plats
- Använda lämpligare elanslutning.

Övrig info se insatsrapport (sign 7)

Paavo Frick

-