

Sammanfattning av olycksundersökning Automatlarm, ej brand Rökning på hotellrum

Sammanfattning av händelsen

Utlöst brand- och utrymningslarm på ett hotell. Hotellet utrymdes och räddningstjänsten finner att en kvinna som rökt mycket på sitt hotellrum orsakat larmet.

Innehåll i undersökning (undersökningens djup)

Undersökningen är kortfattad och är inriktad mot att skapa underlag för det organisatoriska brandskyddet.

Direkta och bakomliggande orsaker till olyckan och olyckans förlopp

Den direkta orsaken/händelsen är att rökning är tillåten på hotellrummen.

Insatsutvärdering

Undersökningen berör inte insatsens genomförande.

Åtgärder som föreslås

Åtgärder som föreslås är att ägaren till hotellet skall förbjuda rökning på rummen, uppdatera orienteringsritningar och utrymningsplanerna för hotellet och förbättra instruktionerna för receptionisten på hotellet.

Slutsatser som bör föras vidare till berörda säkerhetsaktörer

Vikten av att arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och organisatoriskt brandskydd på hotell.

Landskrona Räddningstjänst

Årssekvensnummer:

Olycksundersökning / Erfarenhetsåterföring - Nivå: 1

Händelsetyp: Automatlarm Hotell xxxxxxxx

Händelse: Rökning på rummet

Plats: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum/tidpunkt: 20070406 kl 05.11

Undersökning genomförd av: US/3



Anledningen till undersökningen

Hantering av eget SBA för att undvika onödiga larm

Brand / olycksorsak:

Rökning

Beskrivning av brand / olycksförlopp:

Kl 051113 löser det automatisk brandlarmet ut, gästerna börja utrymma när vi kommer fram får jag reda på att man inte vet hur många som utrymt (egen räkning har ca 32 gäster av 42 utrymt) jag får också reda på att det är rum 209 och nyckelkort rdgrupp får i uppgift att kontrollera rum 209

Fortsatt utrymning

Rd kontrollerar rummet och finner att damen i fråga har rökt väldigt häftigt på sitt rum varför detektorn har löst ut

Ett fellarm ligger kvar som vi inte kan åtgärda ägaren underättad

Erfarenheter till ägare / nyttjanderättshavare:

Det är egentligen ingen brand utan larmet är utlöst pga oförsiktighet med rökningen för att undvika detta skulle man kunna ha rökförbud alt. vissa rum skulle kunna ha rökning men gästen bör upplysas om rökdetektorer finns i rummet och skulle larmet lösas ut pga av rökning får man stå för kostnaden till räddningstjänsten

Allt fungerade tillfredställande receptionisten gjorde ett bra arbete MEN instruktion till receptionisterna borde vara tydligare Den uppgift receptionisten har är att lugna gästerna och att kunna tala om för oss hur många som finns övernattande och hur många som är utrymda, jag förstår att ägaren är angelägen att få reda på vad som inträffat men den informationen kan kanske komma i ett senare skede

orienteringsritningen kunde varit bättre med tanke på rumsnummer kontra detektornr
insatsplan saknas

Instruktion: ????

rumsnummer i orienteringsritning ?

Utvärdering och erfarenheter av insats:

Besök på Hotellet med xxxxxxxxxxxxxx som uppskattade vår dialog face to face och genomgång av SBA och hur man kan åtgärda de problem som uppstått

Rökförbud fom 8/4-07

Instruktion är åtgärdad och genomgången

Serviceritning borttagen

Rumsnummer insatta på orienteringsritning

Insatsplan bör upprättas tillsammans med räddningstjänsten

Fellarmet åtgärdat 6/4-07 berodde på rummet sidan om hade plockat ned sin detektor

Återsamlingsplats skall finnas på båda sidor av byggnaden väl utmärkta och inritade på utrymningsplan

Signatur BOU: Ulf Svensson Göran Gunnarsson