

Olycksundersökning

Brand på Brynstenens förskola 2009-12-05



DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Olycksundersökning
Handläggare:	Tommy Skeppland
Kvalitetsgranskare:	Bertil Nilsson
Diarienummer:	1900.2009.04116
Händelse: Brand på altan till entrén på Brynstenens förskola 2009-12-05 lördag kl. 19:49 Insatsrapport: 2009/06247	

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
1	2009-12-17	Olycksundersökning	TSD	BLN

Bilagor (skickas endast till MSB):

Insatsrapport: 2009/06247. Bilaga 1

Polisrapport: K195704-09. Bilaga 2

Inledning

Anledning till undersökningen

Olycksundersökningen är utförd enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Olyckan faller under Räddningstjänsten Syds fastställda kriterier för utökad olycksundersökning. Fokus i denna rapport kommer att vara att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Utredningen genomfördes i samverkan med polisen.

Byggnad/Objekt

Byggnaden är en enplans modulbyggnad med krypvind Byggnadsår början av 2000 talet Byggnaden består av en träkonstruktion, utvändigt beklädd med träpanel. Invändig beklädnad är gips som ytskikt på väggar och tak. Krypvind med isolering mot gips.

Förlopp

Upptäckt samt personers agerande

Boende intill förskolan uppmärksammade rök och lågor från objektet. Grannarna begav sig till förskolan och konstaterade att det brann intill huvudingången, ingen släckinsats påbörjades men de ringde till räddningstjänsten.

Räddningstjänstens agerande

Räddningstjänsten fick larm klockan 19:49 om brand i byggnad. Vid ankomst klockan 19:59 till fastigheten brann det i en gångramp och i en sopsäck som var placerad på rampen utanför entrédörren. Även fasaden hade börjat brinna. Branden kunde snabbt släckas med vatten. Det brandutsatta området kontrollerades med IR kamera. Samtidigt gjordes en okulärbesiktning för att undanröja misstankar om brandspridning in till lokalen. Därefter gjordes försök att komma i kontakt med personal via telefon men det var ingen som svarade.

Orsak

Trolig brandorsak är att en platsäck med brännbart innehåll som var placerad uppe på gångrampen har antänts med hjälp av tändstickor, detta stärks av att det låg ett flertal tändstickor på marken intill platsäcken.

Spridning och skador

Branden som startade i sopsäcken spred sig via räcket till panelen på väggen vid sidan om entrédörren. Ingen rökspridning hade skett in i byggnaden.

Slutsatser/Erfarenheter

En brand som troligen anlagts i en sopsäck med hjälp av tändstickor. Branden kunde fått stora skador, om inte grannarna i tidigt skede hade upptäckt branden och larmat räddningstjänsten.

Åtgärder

1. Nyttjanderättshavaren ska upprätta rutiner för hur sopor ska hanteras.
2. Rutinen ska vara en del i det systematiska brandskyddsarbetet.

Löddeköpinge 2009-12-17

Tommy Skeppland
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd

Bildbilaga till branden i Brynstenens Förskola Södervångsgatan 1 i Löddeköpinge 2009-12-05




Bild 1. Ställningen däri soppåsen var placerad.



Bild 2. Visar brandskador.



Bild 3. Brandstart.