

## Sammanfattning av olycksundersökning

### Brand i byggnad

### Brand i källarförråd

#### Sammanfattning av händelsen

Brand i källarförråd inrymt i gruppboende verksamhet. Vid räddningstjänstens ankomst bedömdes läget som fullt utbruten brand i förrådet med brandgasspridning via fönster och fasad. Rök och brandgaser spreds i källaren till följd av avsaknad av dörrar.

#### Innehåll i undersökning (undersökningens djup)

Rapporten beskriver händelsen med åtgärdsförslag

#### Direkta och bakomliggande orsaker till olyckan och olyckans förlopp

Uppgift saknas, hänvisning till polisutredning.

#### Insatsutvärdering

Analys, endast konstaterande att det gick bra.

#### Åtgärder som föreslås

Kontaktperson vid krishantering skall tydliggöras och införas i resurslistor.

Rutiner för hantering av denna typ av händelser skall klargöras för aktörerna.

Revidering av SBA i verksamheten samt förbättringsförslag till fastighetsägare:

1. Kontrollera samtliga väggkontakter för el i lägenheterna. Vid tillfället upptäcktes att vissa väggkontakter i gruppboendet lossnat från infästning och utgör en risk.
2. Att föreskrivna dörrar finns samt att samtliga dörrar i fastigheten har dörrtätningar och är hela.
3. Enligt gruppboendets personal fungerar inte fläktar och fläktsystem adekvat. Dessa ska kontrolleras och provas för att inte ge upphov till onödiga falsklarm

#### Slutsatser som bör föras vidare till berörda säkerhetsaktörer

Vikten av att kvaliteten i verksamhetens SBA säkerställs via övning.

## Olycksundersökning och erfarenhetsåterföring

**Händelsetyp:** Brand i byggnad

**Händelse:** Brand i källarförråd

**Plats:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Datum/tidpunkt:** 20070615 kl 2330

**Erfarenhetsåterföring/utvärdering genomförd av:** Paavo Frick



Av rökdykarna lämpade och utbrända möbler från källarförrådet

### **Syfte och mål med utvärdering/erfarenhetsåterföring:**

- \* Utvärdera händelse och agerande vid branden för att återföra erfarenheter till förbättring av rutiner för ägare och verksamhet vid brand eller kris.
- \* Utvärdera händelsen och tillföra förbättringsförslag av säkerheten/brandskyddet för objekt/fastighet.

### **Brand/olycksorsak:**

Skall enligt beslut 20060616 och överenskommelse undersökas av polis och brandorsaksutredare snarast möjligast då gruppboendet har verksamhet i källaren.

### **Beskrivning av brand/olycksförlopp:**

Brand hade uppstått i källarförråd beläget i xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Vid räddningstjänstens ankomst var branden fullt utbruten i källarförrådet och på väg att sprida sig ut ur detsamma genom ett källarfönster upp längs fasaden. Viss spridningsrisk av brand förelåg även invändigt då dörr till förrådet saknades helt. Rök och brandgaser spreds i källaren.

### **Åtgärdsförslag och erfarenheter till enskild (ägare och nyttjanderättshavare):**

Efter samtal med ägarrepresentant och genomgång med personalen på gruppboendet 20060619 föreslås följande förbättringar till verksamhetens SBA:

- Jourhavande kontaktperson (er) vid kris ska tydliggöras, dokumenteras i larmlistor och göras väl kända för personal i egen organisation och larmcentral.

- Rutiner för alternativt boende eller samlingsplats vid kris för gruppboende ska klargöras och göras kända för personal i egen verksamheten.
- Ägare av fastighet ska gå igenom brandskyddet (SBA) i fastigheten och förbättra följande:
  1. Kontrollera samtliga väggkontakter för el i lägenheterna. Vid tillfället upptäcktes att vissa väggkontakter i gruppboendet lossnat från infästning och utgör en risk.
  2. Att samtliga dörrar i fastigheten har dörrtätningar och är hela.
  3. Enligt gruppboendets personal fungerar inte fläktar och fläktsystem adekvat. Dessa ska kontrolleras och provas för att inte ge upphov till onödiga falsklarm

#### **Erfarenheter och utvärdering av personalens insats:**

- Bra insats av egen personal och boende, man följde uppgjorda rutiner för och vid utrymning. Dock ska rutiner för utrymning säkerställas vid händelse att **trapphuset är rökfyllt och inte går att använda som utrymningsväg. Rutin tillförs SBA.**
- Rutiner vid brand i lägenheter ska övas enligt SBA.
- Möjlighet att förbättra varseblivning vid brandlarm för hörselskadad ska undersökas



Utbränt källarförråd som var orsak till rök spridning till trapphus och vissa lägenheter

#### Sändlista:

Äldreomsorgen Landskrona – vik enhetschef xxxxxxxxxxxxxxxx  
 Ägarrepresentant xx  
 Polisen Landskrona

Landskrona Räddningstjänst 20070620

---

Paavo Frick