

Sammanfattning av olycksundersökning

Brand i byggnad

Brand i ljuslykta

Sammanfattning av händelsen

Rökutveckling från mindre brand i ljuslykta av trä, placerad i trapphus.

Innehåll i undersökning (undersökningens djup)

Undersökning av brandföremål.

Direkta och bakomliggande orsaker till olyckan och olyckans förlopp

Direkt orsak är för många värmeljus (7 st) som placerats i en ljuslykta av trä. Händelsen kan hänföras till olyckliga omständigheter då två barn som i ren okunskap ville skapa en trevlig välkomsthälsning för sina föräldrar i samband med att dessa kom hem efter att ha firat en högtidsdag.

Insatsutvärdering

Framgår inte av rapporten.

Åtgärder som föreslås

Åtgärder som föreslås:

- Information till de boende
- Se över försäljning av ljuslyktor
- Räddningstjänstpersonalen ska hantera föremål på olycksplatsen med försiktighet



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Räddningstjänsten.

Olycksutredning. Enl; LSO 3 kap 10§.

Datum: 2007-03-14.

Dnr: 420.2007.00106

Handläggare

JK.

Anledning till undersökning. Mindre brand

I trapphus, flerfamiljshus.

Eget larm nr:2007A00099.



Uppdragsgivare: Ängelholms räddningstjänsten.

Utredningen utförd: Brandmästare Jan Klauser.

Bilagor: utdrag från BBR.

Syfte: Återkoppling till hyresföreningen. Återkoppling till räddningstjänstens personal angående vikten av dokumentation. *Kommentar från utredaren, någon speciell metodik har inte använts i denna utredning, utan skall ses som en ren återkoppling till de ovan angivna intressegrupperna.*

Upplysningar om olyckstillfället.

Larmtid; 2007-03-11 klockan: 00:41:03

Adress; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tredje våningen.

Objektstyp; Flerfamiljs hus.

Startutrymme; Trapphus.

Startföremål; Ljuslykta i trä.

Orsak, Direkt – Indirekt; Brand i ljuslykta – Placerat för många värmeljus i ljuslyktan, 7 stycken.

Sammanfattning/Erfarenheter:

Klockan 00:42:11 inkommer till Ängelholms räddningstjänst larm angående ”Brand byggnad flerfam hus”, uppringaren beskriver att det är rökutveckling i trapphuset samt att det är ”dimmigt”. Enheter 301, 302 samt höjdenhet 303 åker till adressen.

På plats lämnas första lägesrapport om ”rök i trappan”, strax efter konstateras från räddningstjänsten att en mindre brand i en ljuslykta gjord av trä är anledningen till larmet. Varpå räddningsinsatsen avslutas och enheterna kan återgå.

Postadress
Ängelholms Räddningstjänst
Östra vägen 11
262 51 ÄNGELHOLM

Gatuadress
Östra vägen 11
Ängelholm

Telefon Mob tfn
0431-0431-40 26 59.
87982



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Räddningstjänsten.

Olycksutredning. Enl; LSO 3 kap 10§.

Datum: 2007-03-14.

Dnr: 420.2007.00106

Handläggare

JK.

Anledning till undersökning. Mindre brand

I trapphus, flerfamiljshus.

Eget larm nr:2007A00099.

Bakgrundsbeskrivning:

Lägenheten ingår i ett flerfamiljshus i trevåningar, varje hus består också av tre trappuppgångar som är klassade i TR2.

Själva bostadsrättsföreningen består av totalt 96 stycken bostadsrätter samt 7 stycken affärsidkare, ägaren är Riksbyggen. Husen är uppförda 1956.

Händelseförlopp:

Någon händelseutredning är inte genomförd vid denna utredning, detta på grund av digniteten på larmet. Utan är enbart beskriven med tanke på det syfte som utredningen ligger till grund för.

Direkta orsaker till olyckan:

De direkta orsakerna är, att för många värmeljus har placerats i ljuslyktan. Detta har bidragit till att värmen som alstrats från värmeljusen i kombination med att värmeljusen på grund av sin mångfald i lyktan, kommit för nära det brännbara materialet. Därefter har ljuslyktan fattat eld.

Bakomliggande orsaker till olyckan:

Bakomliggande orsakerna är: Att två barn som i ren okunskap ville för sina föräldrar skapa en trevlig välkomsthälsning i samband med att dessa kom hem efter att ha firat en högtidsdag. Händelsen kan hänföras till olyckliga omständigheter, där ingen skall belastas för det inträffade.

Förslag till åtgärder/Förbättringar:

- Förslag har lagts till styrelsen att gå ut med en tydlig information beträffande regler för trapphus, med hänvisning till BBR beträffande trapphus i TR2.
- Att styrelsen för bostadsrättsföreningen inskaffar samt delar ut till varje hushåll inklusive affärsidkarna, boken "Hemsäkerhetsboken" som ASSA AB i samarbete med Polismyndigheten, Vi Föräldrar, Elsäkerhetsverket samt Brottsförebyggande rådet givit ut. Boken är kostnadsfri.
- Man bör se över försäljning av ljuslyktor som är framtagna i en träkonstruktion, där risken är uppenbar för att ljus som placeras i dessa lyktor skall antända lyktan och där resultatet kan bli ödesdigert. (Konsumentverket?)
- Försiktighet med påträffade saker som upphittats och kan härledas till händelsen eller del av händelsen skall beaktas av personalen från räddningstjänsten.

Återkoppling:

Bostadsrättsföreningen c/o ordf. Göran Karlsson.

SRV/NCO.

Säkerhetssamordnare Jeanette Nordberg.

Personalen räddningstjänsten

Postadress

Ängelholms Räddningstjänst

Östra vägen 11

262 51 ÄNGELHOLM

Gatuadress

Östra vägen 11

Ängelholm

Telefon Mob tfn

0431-0431-40 26 59.

87982



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Räddningstjänsten.

Olycksutredning. Enl; LSO 3 kap 10§.

Datum: 2007-03-14.

Dnr: 420.2007.00106

Handläggare

JK.

Anledning till undersökning. Mindre brand
I trapphus, flerfamiljshus.

Eget larm nr:2007A00099.



Ljuslyktan, rekonstruerad.

Värmeljusen 7 stycken i gul cirkel.

Metalltoppen på lyktan i blå cirkel.

Träkonstruktionen inkl delar av glaset som suttit i, röd cirkel.