

Sammanfattning av olycksundersökning

Brand i byggnad

Brand i trinettkök i pentry

Sammanfattning av händelsen

Brand som startade i trinettkök i pentry. Branden begränsades genom att personalen stängde dörren i väntan på räddningstjänsten. Relativt omfattande sot- och rökskador.

Innehåll i undersökning (undersökningens djup)

Översiktlig beskrivning av händelsen. I rapporten beskrivs objektet, händelseförlopp, räddningsinsats orsaker och överväganden. Som bilaga till rapporten ingår en grafisk beskrivning av händelsen.

Direkta och bakomliggande orsaker till olyckan och olyckans förlopp

Bortglömd spisplatta med brännbart material i närheten.

Insatsutvärdering

Framgår inte av rapporten.

Åtgärder som föreslås

Framgår inte av rapporten.

Rapport
UNDERSÖKNING AV OLYCKOR OCH RÄDDNINGSSINSATSER

**Brand i lager, Atelje Margaretha
2004-07-26**

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund undersöker olyckor och räddningsinsatser mot bakgrund av Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), kap 3, §10. Syftet är att klarlägga olycksorsak, olycksförlopp och räddningsinsatsen. Detta skall användas för utveckling av operativ verksamhet och olycksförebyggande arbete. Arbetet har inte till syfte att klarlägga ansvar, skuld eller vållande.

Utredare: Lars-Erik Sandin, SÄRF

Utredningens inriktning: Faktasammanställning kring objektet, räddningsinsatsen och översiktlig bedömning av orsak till händelsen.

Delgivning:

- Rapporten läggs ut på www.serf.se samt SÄRF intranät
- Internt i SÄRF: Ledningsgruppen, Insatsledare, samtliga lag (H) Borås
- Objektsägaren
- NCO Karlskoga

2006-05-30

Leif Isberg
Chef för Skyddsavdelningen
SÄRF

Objektet

Branden utbröt i en lager- och hanteringslokal, belägen i en stenbyggnad i fem plan från tidigt 1900-tal.

Händelseförlopp och räddningsinsats

Larmet inkom till SÄRF på förmiddagen klockan 09:18. Vid räddningsenheternas framkomst visade det sig att en mindre brand utbrutit i en trinett placerad i ett pentry. Det finns inget automatiskt brandlarm i pentryt, men branden upptäcktes snabbt av personalen i lokalerna.

Personalen lyckades inte få fram vatten i inomhusbrandposten på våningsplanet, men genom att stänga dörren till pentryt begränsades spridningen.

Räddningsinsatsen pågick i ca 1 timma. Sot- och rökskadorna var relativt omfattande i pentryt. En restvärdesledare begärdes ut tidigt under insatsen.

Kostnaden för åtgärder efter brandskador och sanering av rök- och sotskador uppgick till 154 000 kronor. Det kan noteras att varulager på plan 2 och 4 värderas till 12 miljoner kronor och att fastigheten värderas till 19 miljoner kronor.

Direkta eller bakomliggande orsaker till olyckan/händelsen

Bortglömd spisplatta med brännbart material i närheten.

Överväganden och synpunkter


Enligt uppgifter till räddningstjänsten hade personalen inte genomgått någon brandutbildning. Deras agerande var dock rådigt. Frånvaron av automatiskt brandlarm hade kunnat leda till stora brandkonsekvenser om branden utbrutit på tid då det inte funnits någon personal i lagret.

(Det kan noteras att en tid efter branden genomfördes brandutbildning av företagets personal).

Bilaga

Översikt av räddningstjänstens arbete på brandplats.

Brand i Trinettkök på Bryggargatan 8



Del 2

