



UNDERSÖKNINGS PROTOKOLL

Datum
2011-12-21
Handläggare
Peter Karlsson
Diarienummer
411/11-309

Anledning till undersökningen:

Brand på frisörsalong Asphyttegatan 12



Uppdragsgivare: Bergslagens Rådningstjänst
Uppdrag: Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring
Undersökningen utförd: 2011-11-11 av Brandinspektör Peter Karlsson
Bilagor: Insatsrapport, fotobilaga,

Upplysningar om branden

Larmtid:	2011-11-11 kl 09:17
Adress:	Asphyttegatan 12
Olyckstyp:	Brand i byggnad
Objektstyp:	Frisörsalong
Startutrymme:	Trinettkök
Startföremål:	Spisplatta
Brandorsak:	Värmeöverföring
Insatsrapport nr:	201101405

Sammanfattning – Erfarenhet

Spisar används ofta som uppställningsplats för div brännbara föremål, inte minst på kontor, äldreboende och i personalutrymmen. Av misstag kan spisvreden slås till och senare orsaka bränder.

Förslag: Spisar som normalt ej används bör vara fränkopplade, eller så sätter man dit en timer på spisen som måste slås till vid användande av spisplattan.

Bergslagens Rådningstjänst

Peter Karlsson
Brandinspektör

Postadress:
Box 424
681 29 kristinehamn

Besöksadress:
Brandkärsvägen 2

Telefon:
0550-63600
Direktnr:
0590-15216

Telefax:
0550-63600
Org nummer
212 000-1124

Bankgiro:
5159-2673
Postgiro:
100 78 12-9



Bild 1. Entren



Bild 2. Salongen



Bild 3. Salongen




Bild 4. Salongen



Bild 5. Diskställ på spisplattor



Bild 6. Trinettköket, vredet står på sexans läge



Bild 7. Ovanför spisplattorna, kraftigt krokodilmönster på skåpdörr



Bild 8. Som ovan

HÄNDELSE-/BRAND-/OLYCKS-FÖRLOPP

Före framkomst

Ägaren till frisörsalongen anländer till salongen vid 09:00 och när hon öppnar dörren ser hon direkt att det har brunnit i lokalen. Det har varit en brand som har självslocknat, första kunden som kommer ringer direkt till brandstation och vill att vi kommer och gör en kontroll på platsen. Trinettköket är helt utbränt.

Omfattning vid ankomst

Räddningstjänsten åker till platsen för kontroll och ser att branden har självslocknat pga Syrebrist.

Räddningstjänstens åtgärder

Var behjälpliga att ta kontakt med RVL

Brandförlopp

Brand har ägt rum på en spis som var belamrad med brännbart material.

Skadeomfattning

Brandskador i trinettkök, värme och rökskador i övriga lokalen.

Spridningsrisker

Risk för brandspridning till hela frisörsalongen.

Risk för rökspridning via ventilation till andra bostadslägenheter.

UNDERSÖKNING

Brandplatsundersökning gjordes av Brandinspektör Peter Karlsson i samband med att räddningstjänsten var där för en kontroll efter branden.

Platsbeskrivning

Objektsbeskrivning: Frisörsalongen ligger i en ombyggd lägenhet i ett flerfamiljshus, varje lägenhet i byggnaden är utförd i brandteknisk avskiljning med 60 minuters brandmotstånd i(EI 60).

Primärbrandområde

Primärbranden är på spisen där det har varit brännbart material i ett diskställ som stod på plattorna.

Brandorsak

Startföremål: Spisen/brännbart material på plattan
Spisplattan stod i läge sex.

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Spisar används ofta som uppställningsplats för div brännbara föremål, inte minst på kontor, äldreboende och i personalutrymmen. Av misstag kan spisvreden slås till och senare orsaka bränder.

Förslag: Spisar som normalt ej används bör vara fränkopplade, eller så sätter man dit en timer på spisen som måste slås till vid användande av spisplattan.

Underlag och förutsättningar för utlåtandet

Räddningstjänstens insatsrapport
Förhör med målsägaren

SÄNDLISTA

Polisen Filipstad
Lena Anstensen MSB

BRANDUTREDARE

Peter Karlsson
Brandinspektör
Tel: 0550-63611
Mobil: 070-3163671
E-post: peter-a.karlsson@brt.se

UTREDNINGEN ÄR
GRANSKAD AV

Peter Backman
Räddningschef