

## Olycksundersökning

**Brand i lägenheter. [REDACTED], Malmö**  
**2012-09-03**



---

Anders Ericsson

## DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Olycksundersökning
Handläggare:	Anders Ericsson, AEN
Kvalitetsgranskare:	Anna Andersson Carlin, ACN
Diarienummer:	1900.2012.03866
Händelse:  Branden i lägenhet 12-09-03, måndag, kl. 16.40. Insatsrapport 2012/04668	

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
1	2012-10-04	Olycksundersökning	AEN	ACN

**Bilagor (skickas endast till MSB):**

Insatsrapport: 2012/04668.Bilaga 1

Polisrapport: K138833-12. Bilaga 2

# Inledning

## *Anledning till undersökningen*

Olycksundersökningen är utförd enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Olyckan faller under Räddningstjänsten Syds fastställda kriterier för utökad olycksundersökning, eftersom den kunde resultera i allvarliga personskador. Fokus i denna rapport kommer att vara att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Utredningen genomfördes i samverkan med polisen.

## *Byggnad/Objekt*

Byggnaden uppfördes någon gång under 1960-talet i sju plan och är att anse som en Br1 byggnad, det vill säga att den ska stå emot/hindra brandspridning mellan brandceller under minst 60 minuter.

Viss utvändigt renovering skedde under 1980-talet. Bland annat utökades de befintliga balkongerna med en utbyggnad. Vissa utbyggnader försågs delvis med glas.

# Förlopp

## *Upptäckt samt personers agerande*

Grannar upptäckte att det rök från en balkong på femte våningen och ringde 112.

## *Räddningstjänstens agerande*

Vid räddningstjänstens framkomst klockan 16.45 konstaterades att kraftig rök från balkongen på femte våningen och från fönster till höger om balkongen. Se bild 1. Lågor från balkongen slog upp mot balkongen ovanför.

# Orsak

Branden har på okänt sätt börjat i vardagsrummet

Räddningstjänsten kan varken bekräfta eller dementera om så är fallet. Det som kan konstateras är att branden har börjat i vardagsrummet men inte hur.

## *Spridning och skador*

Brand- och rökspridning inom lägenheten med mycket stora skador som följd. Brandspridning skedde till balkongen där det fanns mycket brännbart. Detta i sin tur innebar brandspridning till balkongen ovanför, våning sex. Branden fick fäste i material på balkongen och denna lägenhet fick också brand- och rökskador. Ytterligare rökspridning skedde till lägenheten på våning sju. Omfattning och skador på våning sju är dock okända.

En person i lägenhet på våning sex, fördes med misstänkta rökskador med ambulans till sjukhus.

### ***Slutsatser/Erfarenheter***

Brandspridningen till lägenheten ovanför gick snabbt, enligt vittne efter cirka fem minuter. Räddningstjänsten kan konstatera att brandspridningen tog mindre än tio minuter. Den snabba brandspridningen beror med mycket stor sannolikhet på det brännbara material som förvarades på balkongen till ”startlägenheten”. I brandresterna kunde man bl.a. urskilja en moped och eftersom man kunde ana en bensindoft runt mopeden kan man förutsätta att det hade funnits en viss okänd mängd bensin i mopedens tank.

På en videoupptagning om 55 sekunder, gjord av en privatperson, kan man se en mycket tjock, kolsvart brandrök från balkongen. Detta kan tyda på att det var bensin från mopedens tank som brann. Kan även vara andra omständigheter, ex. vis mopedens däck som brann och bidrog till att röken var kolsvart.

## **Förslag till åtgärder**

Fastighetsägaren bör informera hyresgästerna om vad man får och inte får förvara på balkongerna.

Lund 2012-10-02

Anders Ericsson  
Brandinspektör  
Räddningstjänsten Syd

Bild 1. Balkongerna på vån 5, 6 och 7.




Bild 2. Lägenhet nr 1 på 5 vån



Bild 3. Lägenhet nr 1 på 5 vån



Bild 4. Lägenhet nr 1 på 5 vån. Balkongen.



Bild 5. Lägenhet nr 2 på 6 vån.



Bild 6. Lägenhet nr 2 på 6 vån, balkongen

