

Förundersökning

Brand i Industrilokal Krusegatan 23 Malmö 2011-02-18



Tommy Skepland

DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Tommy Skeppland
Kvalitetsgranskare:	
Diarienummer:	1900.2011.00895
Händelse: Branden/olyckan 2011-02-18, fredag, klockan. 21.50 Insatsrapport	

	Datum	Utgåva	Handläggare	Beställare
	2011-02-21	Förundersökning	TSD	BLN

Bilagor:

Insatsrapport: 2011/00893. Bilaga 1

Polisrapport: K25857-11. Bilaga 2

Anledning till förundersökningen.

Exempel Räddningstjänst

Olycksundersökningen är utförd enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Olyckan faller under Räddningstjänsten Syds fastställda kriterier för utökad olycksundersökning. Fokus i denna rapport kommer att vara att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Underlag för sakkunnigutlåtande

Byggnad. Industrilokal i betong. Utanför entrén är en träkonstruktion i form av en portal. Lokalen är mycket bra byggd och tät, därför förekom mycket lite rökspridning till andra lokaler.

Beskrivning händelse

Se insatsrapport/polisanmälan

Trolig orsak

Anlagd i ett sopkärl som stod placerat i portalen med brandspridning via träkonstruktionen i taket och in i lokalen via ett fönster.

Förslag på vidare åtgärder.

Flytta sopkärlet 6m från byggnad.

Malmö

2011-02-21

Tommy Skeppland
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd

Bilder Krusegatan 23 Malmö



Bild 1. Sopkärl där branden startade.



Bild 2. Brandspridning via tak mot dörr och fönster till lokalen.



Bild 3. Brandspridning via fönster och dörr in till lokalen.



Bild 4. Fönster från lokalen.