



Datum
2013-04-18
Handläggare
Kent Järnström
ID brandutredning
Larmnr : 201300239

Anledning till undersökningen:

Brand i byggnad



██████████,
Vårgårda

Uppdragsgivare: Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Undersökning utförd: 2013-04-11
Bilagor: Foto

Upplysningar om branden

Larmtid: 2013-04-11, kl: 17:19
Adress: ██████████ Vårgårda
Objektstyp: Äldre villa klädd med tegel, 2 vån.
Startutrymme: Yttertaket
Startföremål: Undertak av spån.
Brandorsak: Gnistor från skorsten
Insatsrapportnr: 201300239
SOS ärendenr: 414550
Syfte & mål Utredda brandorsak
Metod -----



Anledning till undersökningen:

Brand i byggnad

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst: Det brinner på taket i anslutning till den ena skorstenen. Ingen person kvar i huset. Inga gasflaskor finns i byggnaden

Räddningstjänstens åtgärder: Styrkor från Vårgårda och Alingsås larmas till platsen. Arbetet påbörjas med att lokalisera och släcka branden. Angrepp sker inomhus via trappa upp till vinden samt friläggande av takpannor och håltagning utvändigt för att komma åt att släcka branden. RCB larmar förstärkning till brandstationen Alingsås samt larmar en kollega som kommer in som stabschef. Vårgårdas höjdfordon 252-4430 larmas till platsen. Alingsås restvärde/saneringsfordon 252-4060 larmas till platsen. Sollebrunn 252-4210 larmas till Kolbäck för beredskap om nytt larm skulle inkomma i Sollebrunn eller Vårgårda.

Bekämpningen av branden är lyckosam och branden släcks. Insatsledaren vill att RCB kommer till platsen för undersökning och avslutande av insats.

Brandförlopp: Gnistor från skorstenen letar sig in under takpannorna och antänder undertaket som är av spåntyp. Därefter sprider sig branden in på vinden i närheten av murstocken. Det brinner igenom taket i anslutning till skorstenen.

Skadeomfattning: En del vattenskador på andra våning. Yttertak, undertak samt delar av vinden i anslutning till skorstenen är brandskadat.

Övriga huset klarade sig bra från skador och det bedömdes att fastighetsägaren kunde bo i huset.

Spridningsrisker: Spridningsrisk till övriga huset samt i förlängningen även till intilliggande ladugård.

UNDERSÖKNING

Brandplatsundersökning i direkt anslutning till brandsläckningen 2013-04-11 av Kent Järnström, brandutredare/RCB.

Platsbeskrivning: Friliggande större villa belägen på landsbygden. På gården finns även en större ladugård.

Primärbrand: I spåntaket i anslutning till skorstenen.

Brandorsak: Gnistor från skorstenen.



Anledning till undersökningen:

Brand i byggnad



**Friläggning av
takpannor m.m. för att
komma åt att släcka
branden**



**Frilagt brandområde.
Här syns det tydligt
att branden har
kommit utifrån.
Gnistor in under
takpannorna.**



Anledning till undersökningen:

Brand i byggnad



**Här syns det att branden
kommit utifrån.**



**Räddningstjänsten använde
sig av höjdfordon för att
kunna arbeta säkert med att
släcka branden.**



Datum
2013-04-18
Handläggare
Kent Järnström
ID brandutredning
Larmnr : 201300239

Anledning till undersökningen:

Brand i byggnad
