



Anledning till undersökningen:

Trafikolycka



Krangatan, Sävelund

**Uppdragsgivare:** Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund  
**Undersökning utförd:** 2013-06-17  
**Bilagor:** Foto

### Upplysningar om olyckan

**Larmtid:** 2013-06-16, kl: 21,08  
**Adress:** Krangatan, Sävelund, Alingsås  
**Olyckstyp:** Trafikolycka  
**Inbl. Fordon m.m.:** Lastbil med asfaltaggregat, personbil.  
**Inbl. Personer :** En person i personbilen  
**Olycksorsak:** ██████████ Polisutredning.  
**Insatsrapport:** 201300410  
**SOS ärendenr:** 4262007  
**Syfte & mål:** Utredda olycksorsak  
**Metod:** STEP



Anledning till undersökningen:

Trafikolycka

## HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst: Personbil som kört in i bakkdelen på en parkerad lastbil och är fastkilad under. En person sitter i bilen och är konstaterad avliden.

Räddningstjänstens åtgärder: Räddningstjänsten drar loss bilen från lastbilen med en metod kallad "Oslometoden". Föraren av personbilen lyfts ut ur bilvraket. Räddningstjänsten sanerar olycksplatsen.

Olycksförlopp: Personbilsföraren kör av okänd anledning med hög fart rakt in i den parkerade lastbilen.

Skadeomfattning: En person avliden, mycket stora krockskador på personbilen. Lastbilen är skadad på rambalkar, drag, fjädring påbyggnad m.m.

## UNDERSÖKNING

Olycksplatsundersökning på plats 2013-06-17 kl: 07:00 av Kent Järnström, olycksutredare på Räddningstjänsten.

Platsbeskrivning: Krangatan är belägen på Sävelunds industriområde. Olycksplatsen ligger på gatan parallellt med järnvägen. Gatan är ganska bred med god sikt. Lastbilen stod parkerad på vänster sida av vägen (i personbilens färdriktning) utanför ett företag. Framför lastbilen stod en lastbil till parkerad på samma sätt.

## SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

- Lastbilarna är parkerade på vänster sida med fronten mot färdriktningen?
- Med stor sannolikhet har föraren av personbilen haft för avsikt att köra in i lastbilen.
- Personbil: Volvo S 40, Årsm: 2004, Regnr: [REDACTED]
- Lastbil: Scania R480 LB 8X4 Årsm: 2009, Regnr: [REDACTED]. Lastbilen är av typ rullflaksväxlare (krokbil) med ett asfaltflak och asfaltspridare bak.



Anledning till undersökningen:

Trafikolycka



**Personbilen inkilad  
under lastbilen.  
Asfalspridaren har  
trängt in i bilens kupé**



Anledning till undersökningen:

Trafikolycka



Mycket stora skador på personbilen. Inte mycket plats kvar i framsätena på bilen. Taket intryckt av asfaltspridaren.



Skador på lastbilens bakdel.



Anledning till undersökningen:

Trafikolycka



**Svåra skador på personbilen.  
Räddningstjänsten har klippt  
delar av taket vid losstagning  
av personen.**