

# Olycks och händelse- rapport över villabrand

  
 Nybro

Nybro  
Räddningstjänst

Dan Gustafsson Insatsledare

---



## Innehållsförteckning

- **Inledning..... 2**
- **Syfte och mål.....4**
- **Underlag för rapporten..... 4**
- **Förklaringar till förkortningar i texten.....4**
- **Händelseförlopp innan och efter Räddningstjänstens ankomst.....5**
- **Orsaken till olyckan.....6**
- **Räddat värde.....6**
- **Räddningsinsatsen.....7**
- **Problem som uppstod och löstes under insatsen.....8**
- **Insatsmateriel, bilar och antal man som användes under olyckan.....9**
- **Återföring- Rapport sänd till.....9**



## Olycks och händelse-rapport över villabrand [redacted] Nybro

Händelse: Villabrand Nivå 10

Adress: [redacted], Nybro, Nybro kommun. [redacted]

Datum: 2013-12-02

Larmtid kl. 14.45.46

SOS larm nr: 15-4150225\_3

Eget larmnr: 2014/00371

Alla bilderna i rapporten är tagna av Sydost-nyheternas fotograf Göran Johansson





## **Syfte och mål.**

Syftet med rapporten är att få en inblick i hur insatsen gick till väga och vad som orsakade villabranden på [REDACTED] i Nybro kommun.

Målet är att utredningen ska vara ett underlag för förbättringar för vår räddningspersonal där vi belyser det som var bra och det vi kan förbättra oss på.

Räddningstjänsten Nybro undersöker olyckor och räddningsinsatser mot bakgrund av lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), kap 3, § 10. Syftet är att klarlägga olycksorsak, olycksförlopp och räddningsinsatsen. Detta skall användas för utveckling av operativ verksamhet och olycksförebyggande arbete. Arbetet har inte till syfte att klarlägga ansvar, skuld eller vållande.

## **Underlag för rapporten**

Besök på platsen

Insatsrapporten

Samtal under insatsen med RCB Finn Jensen.

## **Förklaringar till förkortningar i texten**

RCB = Räddningschef i beredskap

DG = Dan Gustafsson ,Insatsledare Nybro

FJ = Finn Jensen, RCB/ Stf Räddningschef i RFET

Skiftet som deltog under insatsen



### **Händelseförlopp innan och efter Räddningstjänstens ankomst.**

Vi får ett förlarm som är brand i byggnad [REDACTED] Nybro. Under tiden vi klär på oss larmställen så får vi brand nivå 5. Klockan är då 14.45.54. Precis när vi lämnar stationen blir det ett nivå 10 larm.

268-2010 åker på larmet med 1 IL, 1 SL och 3 Bm, 268-2030 med 1 Bm samt 268-2040 med 1 BM. På vägen ut till brandplatsen får vi information från SOS att det är en förbipasserande som larmat och att det slår lågor ut genom ett fönster samt att Orrefors deltid 268-2340, 1+2 man är larmade tillsammans med ambulans och polis.

När 268-2010 är framme kl.14.51.34, så ser DG att det är kraftig rökutveckling från baksidan på huset. Mötande person säger att ingen person befinner sig i byggnaden men sannolikt finns en hund därinne.

### **Orsaken till olyckan**

Enligt polisen var det ett fel på termostaten i kyl/frys.

### **Räddat värde**

Ca 1,5 miljoner kronor.



## **Räddningsinsatsen**

DG beordrar livräddning av hund och sedan invändig släckning av byggnaden. Rökdykare bröt upp dörren och det visade sig att det var så tät rök att fläkt(akut restvärde) fick sättas igång innan inträngning. Hunden lokaliserades snabbt till källaren och bars ut i friska luften till synes oskadd.

Själva branden lokaliserades till köket invid och i en kyl och frys. Branden släcktes snabbt och restvärdesledare begärdes till brandplatsen. RCB Finn Jensen kom till platsen, men när branden redan var släckt så avslutade han sin insats

Köket blev helt utbränt och rök samt sotskador på entreplan, källaren klarade sig bra förutom lite släckvatten som trängde ned.

Eftersläckning vidtogs på vinden eftersom det hade brunnit igenom innertaket, fläkt ventilerade ut vindsutrymmet. Räddningsinsatsen avslutades kl.17.00.32.

Restvärdesräddning genom att täcka för fönster och de hål i taken som öppnats genomfördes efter att räddningsinsatsen avslutats.

Restvärdesledare tog över händelsen.

## **Problem som uppstod och löstes under insatsen**

Det enda problemet som uppstod var i början på insatsen då en grovslang som skulle mata släckvatten till baksidan av huset för yttre släckning sprack. Detta åtgärdades omedelbart av chauffören på 268-2030



**Insatsmateriel, bilar och antal personal som användes under branden.**

**2 st Släckbilar (268-2010, 268-2340)**

**1 st Tankbilar (268-2040)**

**1 st Stegbil (268-2030)**

**100 m Grovslang 63 mm**

**125 m Smalslang 38 mm**

**3 st Strålrör**

**2 st Grenrör**

**1 st Rökgasfläkt bensindrivet**

**1 st Rökgasfläkt eldrivet**

**2 st Belysning 500 W**

**1 st Elverk**

**Insatspersonal: 1 RCB, 1 IL, 1 SL och 8 Bm**

**Återföring- Rapport sänd till** Myndigheten för samhällsskydd och beredskap RCB  
Räddningstjänsten Emmaboda Torsås, Kalmar Brandkår

Räddningstjänsten Nybro

~ 7 ~