



Datum: 2014-02-18
Diariennr: E 96

OLYCKSUNDERSÖKNING

[REDACTED], Skövde



Innformation om olyckan:

SOS ärendenummer: 4688387
Eget larmnr: 201400197
Larmtid: 2014-02-14 kl: 03:39
Adress: [REDACTED], Skövde
Händelsetyp: Brand i byggnad

Uppdragsgivare: Räddningschefen
Undersökningen utförd av: Stig Torell
Granskat av: Bertil Andersson, Brandingenjör

Innehållsförteckning

Bakgrunds beskrivning	3
Syfte med undersökningen	3
Avgränsningar	3
Datainsamling	3
Utredningsmetod	3
Händelsförlopp	3
Direkta orsaker till olyckan	3
Bakomliggande orsaker till olyckan.....	4
Insatsen	4
Sammanfattning	4
Förslag på åtgärder	4
Återföring av kunskap	4

Bilagor

Händelseanalys

Bakgrunds beskrivning

Natten den 14 februari larmas kommunens nattpatrull till aktuell lägenhet, orsak till larmet är inledningsvis oklart. Vid framkomst hittas personen som larmat liggandes på toalettgolvet med svåra brännskador och det brinner i kläder och en golvmatta. Räddningstjänst, ambulans och polis larmas. Personen omhändertas och transporteras till sjukhus men avlider under morgonen.

Syfte med undersökningen

Underökningens syfte är att försöka beskriva och klargöra orsak till händelsen.

Avgränsningar

Undersökningen avgränsas till orsaksanalys.

Datainsamling

Datainsamling genom besök på platsen och intervju med räddningspersonal.

Utredningsmetod

Händelseanalys.

Händelsförlopp

Kvinnan som bor i lägenheten har tänt fyra stycken värmeljus. Ljuset är placerade på en s.k. serveringsvagn som står nära sängen, uppskattningsvis ca: 50 – 60 cm. Av någon anledning kommer del eller delar av de kläderna kvinnan har på sig i kontakt med ett eller flera ljus på serveringsvagnen. För att släcka går hon till köket och för att ta vatten från kranen. Detta misslyckas och hon går då till toaletten men troligen har branden då ökat och hon klarar inte av att släcka branden. Under händelseförloppet larmar hon hemtjänsten som hittar kvinnan liggandes på toalettgolvet. När hemtjänsten anländer brinner det i klädrester och en golvmatta. Kvinnan tas om hand av personal från räddningstjänsten och ambulansen. För att kunna ge effektiv vård kör en av räddningstjänstens personal ambulansen till sjukhuset så ambulanspersonalen kan vårda tillsammans.

Direkta orsaker till olyckan

Kläder kommer i kontakt med levande ljus.

Bakomliggande orsaker till olyckan

Levande ljus placerade på ett sätt som ökar risken för antändning av annat brännbart material.

Insatsen

Utvärderas inte i undersökningen.

Sammanfattning/slutsatser

Kvinnans kläder har fattat eld genom kontakt med värmeljus. Hon har inte lyckats släcka branden och får så stora skador att hon avlider på sjukhuset.

Förslag på åtgärder

Utredningen rekommenderar att termostatstyrda elektriska värmekällor används om fastighetens värmesystem upplevs som otillräcklig eller inte genererar önskad inomhustemperatur. Rekommendation bör lämnas vid biståndsbedömning och dels om provisoriska värmekällor med öppen låga upptäcks vid besök av hemtjänst eller närstående.

Återföring av kunskap

Polisens utredare.
Kommunens hemtjänst.

Händelseschema

Organisation
Ledningsnivå

Bakom-
Liggande
Orsaker

Direkta
Orsaker

Händelse-
kedja

Barriär-
analys

